

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ESTUDIO PREVIO

Voto 36, 30-04-2026
10:09a

DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: EDITH YERLINE BARRAGAN CARDENAS/ SUBDIRECTORA CIENTÍFICA
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2026

La Subdirección Científica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, presenta a usted el ESTUDIO PREVIO que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la E.S.E. y especialmente lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo No. 009 de 2023, con el fin de adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración de un contrato en la modalidad de selección de contratación de mínima cuantía cuyo objeto corresponderá a **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E."**.

1. MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN

El Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que los fines esenciales del Estado son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, las autoridades de la República tienen como misión proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, al tiempo que aseguran el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política subraya que toda administración pública debe fundamentarse en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos principios se garantizan mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, asegurando la eficiencia en la gestión pública.

El marco constitucional y legal previsto en el Título XII, capítulo II de la Constitución, que regula la planeación en los organismos del Estado, se complementa con la Ley 152 de 1994, los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y otras normativas como la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. Este cuerpo normativo obliga a los servidores públicos a planificar de manera adecuada la contratación pública, garantizando el manejo eficiente del gasto público, la satisfacción de las necesidades colectivas y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

En este sentido, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos son el soporte técnico para la elaboración de los pliegos de condiciones y los contratos, y deben ser realizados antes de cualquier actividad contractual. De igual forma, el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (numeral 7) exige que se evalúe previamente la conveniencia del objeto a contratar y se obtengan las autorizaciones necesarias antes de iniciar el proceso de selección del contratista o la firma del contrato. Este artículo, modificado por la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la Ley 1150 de 2007, dispone que la entidad estatal debe realizar y publicitar los estudios previos, verificando la viabilidad de los recursos y el cumplimiento de los fines estatales.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8350030- Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

De acuerdo con la Ordenanza N° 22 de 1996, el Hospital San Vicente de Arauca (HSVA) se transformó en una Empresa Social del Estado (E.S.E), definida como una entidad pública descentralizada de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está sujeta al régimen previsto por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias.

De igual forma, se ofrecerán a las empresas promotoras de salud, así como a otras personas naturales o jurídicas que lo requieran, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. Además, será fundamental atender las demandas del entorno mediante la mejora continua de los servicios y su funcionamiento, garantizando, a su vez, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria estipulados por la ley y los reglamentos, con el propósito de desarrollar de manera efectiva su objeto misional

En este contexto, y en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 009 del 10 de julio de 2023, "Por medio del cual se expide y adopta el Manual de Contratación de la E.S.E.", así como en armonía con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso de todas las personas a servicios de promoción, protección y atención en salud, el HSVA procede a elaborar el presente estudio de necesidad y conveniencia.

2. NECESIDAD Y FORMA EN LA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo nivel, de mediana complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos, a las prescripciones realizadas por las distintas especialidades tratantes, las autorizaciones realizadas por los diferentes pagadores, de esta manera debe garantizar la prestación de servicios de salud de nuestros pacientes atendidos en las diferentes sedes, y está estimada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Requiere, **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E"**. Necesario para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que se requieran para garantizar la atención oportuna a los usuarios de la entidad".

El Hospital San Vicente de Arauca ESE se rige por los objetivos establecidos para las Empresas Sociales del Estado, entre los cuales destacan:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos, cumpliendo con las normas de calidad vigentes y la reglamentación correspondiente.
- Prestar los servicios de salud necesarios para la población, de acuerdo con las capacidades y recursos disponibles de la institución.
- Garantizar la rentabilidad social y financiera mediante un manejo gerencial adecuado, asegurando la sostenibilidad de la entidad.
- Ofrecer servicios y paquetes competitivos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás demandantes, con tarifas atractivas en el mercado.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- Adaptarse continuamente a los requerimientos del entorno, ajustando sus servicios y funcionamiento para satisfacer las necesidades de la comunidad.
- Fomentar la participación ciudadana y comunitaria, garantizando los mecanismos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes.

Dentro del portafolio, a la fecha se tienen habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., los servicios asistenciales hospitalarios, de urgencias y quirúrgicos como son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, los de Apoyo a la Atención son: Imagenología, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

Dentro del objeto social de la Empresa Social del Estado el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., se encuentra la prestación de servicios de salud de Mediana Complejidad, dentro del cual se encuentra contemplada la prestación del servicio de especialidades MEDICOS-QUIRURGICAS.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., como Empresa Social del Estado, tiene dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, incluyendo la atención en especialidades médico-quirúrgicas. Esta misión implica garantizar la disponibilidad de bienes, medicamentos e insumos necesarios para responder de manera efectiva a las demandas de salud de la población, en concordancia con su objeto social.

En este contexto, se destaca la necesidad de contar con material de osteosíntesis, insumo esencial para la realización de procedimientos quirúrgicos asociados al tratamiento de fracturas y lesiones osteoarticulares. La contratación para su adquisición es indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención a los pacientes.

El derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental en Colombia mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que los servicios de salud deben garantizarse de manera efectiva y oportuna, sin discriminación y bajo la supervisión del Estado. Este marco normativo obliga a las instituciones del sector salud a adecuar sus procesos y recursos para cumplir con este mandato constitucional.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. desarrolla actividades de referencia y contra-referencia en el departamento de Arauca, consolidándose como una institución clave para la prestación de servicios quirúrgicos en la región. De acuerdo con los registros del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), el volumen de cirugías ha mostrado un incremento significativo durante 2025, con un total de 2,337 procedimientos realizados en el primer trimestre, 2,967 en el segundo y 3,463 en el tercero. Este aumento evidencia una mayor demanda de insumos médicos, particularmente material de osteosíntesis, indispensable para atender a los pacientes de manera adecuada.

La falta de contratación para la adquisición de dispositivos médicos de osteosíntesis generaría consecuencias graves, tales como la interrupción de servicios quirúrgicos esenciales, lo que comprometería tanto la calidad de la atención como el derecho fundamental a la salud de los usuarios. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en un proceso contractual que permita asegurar la disponibilidad de estos insumos.

En cumplimiento del principio de planeación, establecido en el marco legal colombiano, y con base en los objetivos misionales del hospital, se ha llevado a cabo el análisis técnico, jurídico y presupuestal necesario para garantizar la viabilidad

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

de la contratación. Este estudio de necesidad y conveniencia confirma que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal requerida para adelantar el proceso, cumpliendo con las etapas y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

En conclusión, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. reitera la importancia de adelantar los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para la adquisición de material de osteosíntesis. Este proceso es esencial para garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios de salud quirúrgicos, en línea con los principios constitucionales y los cometidos estatales en materia de salud pública.

3. CODIGOS UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y servicios:

CODIGO	NOMBRE- PRODUCTO
42291602	Tornillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico.
42242302	Aplicaciones ortopédicas de miembro superior
42321501	Alambre quirúrgico ortopédico
42295133	Estantes de tornillos ortopédicos o accesorios

4. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del contrato consiste en el **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá garantizar, durante todo el plazo de ejecución del suministro, la disponibilidad y el uso adecuado del material de osteosíntesis requerido para los procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Vicente de Arauca. Este material será suministrado conforme a las especificaciones y necesidades planteadas por los especialistas de las áreas de ortopedia y traumatología, neurocirugía y cirugía maxilofacial, quienes lo soliciten. Las entregas deberán ajustarse estrictamente a las siguientes especificaciones técnicas establecidas para cada especialidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICULA	1
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	1
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	1
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	1
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	1
9	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
10	EQUITAMP FIBRILLAR	1
11	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	1
12	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	1
13	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	1
14	ARANDELA DE 6.5 MM AC	1
15	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	1
16	ARCO DE ERICH	1
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	1
18	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	1
19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	1
20	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	1
21	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	1
22	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1
23	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	1
24	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200MM	1
25	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	1
26	ROTULA UNIVERSAL AO	1
27	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	1
28	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	1
29	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14,16 MM TI	1
30	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24, 26,30,32, 34,36,38, 46 MM TI	1
31	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90MM TI	1
32	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22,28,32,34 MM TI	1
33	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 MM TI	1
34	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	1
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	1
36	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	1
37	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO	1
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	1
39	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	1
40	PLACA DE 3.5 LC-DGP X 6 ORIFICIOS TITANIO	1
41	PLACA DE 3.5 LC-DGP X 7 ORIF. TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

42	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	1
43	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	1
44	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	1
45	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	1
46	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
47	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI	1
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	1
49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	1
50	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	1
51	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	1
52	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5,6,7,8 H AC	1
53	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 4 ORIF. TI	1
54	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	1
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11 ORIF. IZQ-TI	1
56	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	1
57	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	1
58	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	1
59	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	1
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 MM STARDRIVE AC	1
61	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60 MM AC	1
62	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90, MM TI	1
63	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48 MM AC	1
64	PINES ROSCADOS	1
65	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM.50 ± 250 MM	1
66	ARANDELAS DE 7 MM	1
67	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	1
68	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	1
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	1
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	1
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	1
72	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	1
73	MAILLA DINAMICA 3D DE 90*90	1
74	SUSTITUTO ÓSEO 5 CC	1
75	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	1
76	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 MM TI	1
77	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	1
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

79	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.	1
80	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	1
81	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1
82	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	1
83	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14,16 MM	1
84	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORF.	1
85	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	1
86	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	1
87	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	1
88	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	1
89	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	1
90	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 MM TI	1
91	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	1
92	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19 MM	1
93	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	1
94	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ORIF.	1
95	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	1
96	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 MM TI	1
97	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	1
98	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	1
99	BARRA EN CARBONO	1
100	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	1
101	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	1
102	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*100MM SISTEMA 1,5	1
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	1
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	1
105	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	1
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	1
108	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	1
109	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	1
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
112	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1
113	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	1
114	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	1
115	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

116	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
117	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6.0 MM IZQ	1
118	PLACA 1.5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1
119	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF	1
120	PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	1
121	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF	1
122	PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	1
123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM DER	1
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	1
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	1
126	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	1
127	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	1
128	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1
129	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1
130	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1
131	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	1
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	1
134	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1
135	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5MM-6	1
136	MINI - PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI	1
137	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	1
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 4 ORIF.	1
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5MM- 6 ORIF.	1
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 7 ORIF.	1
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 8 ORIF.	1
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 9 ORIF.	1
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 10 ORIF.	1
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 12 ORIF.	1
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM- 16 ORIF.	1
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1.5 MM- 8 ORIF. IZQ.	1
147	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1.5 MM- 8 ORIF.DER.	1
148	MICRO PLACA EN T 1.5 MM - 3X8 ORIF.	1
149	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1.5MM - 5 ORIF.	1
150	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1
151	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

153	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1
155	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1
156	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	1
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	1
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	1
160	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	1
161	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	1
162	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	1
163	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	1
165	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	1
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	1
168	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	1
169	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	1
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1
171	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	1
174	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	1
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	1
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
178	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	1
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	1
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	1
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	1
183	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	1
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	1
185	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	1
186	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	1
187	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	1
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

190	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1
192	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 4 ORF.	1
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 6 ORF.	1
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 8 ORF.	1
196	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 12 ORF.	1
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM - 4 ORIF.	1
198	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM - 6 ORIF.	1
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2.0 MM - 5 ORIF.	1
200	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2.0 MM - 7 ORIF.	1
201	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	1
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	1
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	1
204	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	1
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	1
206	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	1
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	1
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	1
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	1
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	1
211	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	1
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	1
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	1
214	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	1
215	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 5 MM TI	1
216	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 6 MM TI	1
217	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 7 MM TI	1
218	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 9 MM TI	1
219	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 10 MM TI	1
220	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 11 MM TI	1
221	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 12 MM TI	1
222	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 13 MM TI	1
223	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 14 MM TI	1
224	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 16 MM TI	1
225	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 18 MM TI	1
226	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 20 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	1
228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	1
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	1
230	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	1
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	1
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	1
233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	1
234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	1
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	1
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	1
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	1
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	1
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	1
240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	1
241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	1
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	1
243	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	1
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	1
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	1
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	1
247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	1
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	1
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	1
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	1
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	1
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	1
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	1
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI	1
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	1
256	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	1
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	1
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	1
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	1
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	1
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	1
263	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	1
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	1
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	1
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	1
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM	1
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	1
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	1
271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	1
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	1
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	1
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	1
275	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	1
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	1
278	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	1
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	1
280	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15.MM	1
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	1
282	ALAMBRE DE CERCLAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC	1
283	ARCO ERICH X 15 CMS	1
284	CLAVOS TIPO TEN	1
285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	1
286	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	1
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	1
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	1
289	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	1
290	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	1
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	1
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM- W	1
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	1
294	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	1
295	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	1
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	1
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	1
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	1
299	PIN KRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	1
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	1
302	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	1
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	1
304	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	1
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	1
306	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	1
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	1
308	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	1
309	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	1
310	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	1
311	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	1
312	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	1
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	1
314	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	1
315	PIN PERCUTÁNEO	1
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	1
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	1
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	1
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	1
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	1
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	1
322	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	1
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	1
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	1
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	1
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	1
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	1
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	1
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	1
330	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	1
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	1
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	1
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	1
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	1
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	1
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	1
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	1
339	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	1
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	1
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	1
342	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	1
343	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	1
344	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	1
345	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	1
346	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	1
347	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	1
348	MINIROTULA DE 4.0 MM	1
349	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	1
350	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	1
351	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	1
352	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	1
353	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	1
354	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	1
355	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	1
356	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	1
357	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	1
358	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	1
359	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	1
360	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	1
361	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	1
362	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	1
363	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	1
364	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	1
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	1
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	1
374	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
378	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	1
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
384	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	1
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
388	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
389	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5 H AC	1
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	1
391	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 7 H AC	1
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	1
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	1
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	1
395	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	1
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	1
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	1
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	1
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	1
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	1
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	1
402	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	1
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	1
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	1
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	1
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	1
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	1
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	1
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	1
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	1
411	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	1
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	1
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	1
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	1
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	1
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	1
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	1
419	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	1
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	1
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	1
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIF. TI	1
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIF. TI	1
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIF. TI	1
425	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIF. TI	1
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	1
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6 ORIF. TI	1
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7 ORIF. TI	1
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8 ORIF. TI	1
430	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9 ORIF. TI	1
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
438	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
450	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
472	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	1
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	1
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	1
476	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	1
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1
481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	1
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	1
484	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5 MM X 10 ORIF. DER TI	1
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	1
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	1
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	1
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	1
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	1
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	1
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	1
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	1
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	1
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	1
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	1
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	1
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	1
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	1
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	1
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	1
502	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	1
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ. AC	1
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ. AC	1
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ. AC	1
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER. AC	1
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER. AC	1
508	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER. AC	1
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	1
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	1
511	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	1
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ. TI	1
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ. TI	1
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ. TI	1
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ. TI	1
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER. TI	1
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER. TI	1
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER. TI	1
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER. TI	1
520	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ. TI	1
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
529	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
530	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
536	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
537	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	1
538	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	1
539	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	1
540	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	1
541	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	1
542	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	1
543	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	1
544	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	1
545	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	1
546	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	1
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	1
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	1
550	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	1
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
554	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
558	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	1
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	1
562	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	1
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	1
564	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	1
565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	1
566	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	1
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	1
568	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	1
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	1
570	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	1
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	1
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	1
573	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	1
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	1
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	1
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	1
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	1
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	1
579	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	1
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	1
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	1
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	1
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	1
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	1
585	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	1
586	PLACA LCP DE PERONE - 3,5 MM X 4 H AC	1
587	PLACA LCP CALCÁNEO - 3,5 MM X 10 ORIF. DER AC	1
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM. EN ACERO.	1
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	1
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	1
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	1
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	1
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	1
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	1
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	1
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	1
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	1
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	1
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	1
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	1
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	1
603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	1
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	1
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	1
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	1
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	1
608	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	1
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	1
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	1
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	1
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	1
613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	1
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	1
615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	1
616	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	1
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	1
618	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	1
619	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	1
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	1
621	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	1
622	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	1
623	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	1
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	1
625	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	1
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	1
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	1
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	1
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	1
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	1
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	1
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	1
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	1
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	1
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	1
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	1
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	1
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	1
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	1
641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	1
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	1
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	1
644	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	1
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	1
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	1
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	1
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	1
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	1
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	1
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	1
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	1
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	1
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	1
655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	1
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	1
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	1
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	1
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	1
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	1
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	1
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	1
663	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	1
664	ARANDELAS DE 7 MM TI	1
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	1
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	1
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	1
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	1
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	1
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	1
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	1
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	1
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	1
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	1
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	1
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	1
680	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	1
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
682	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	1
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	1
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	1
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	1
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	1
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	1
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	1
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	1
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	1
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	1
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	1
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	1
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	1
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	1
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	1
698	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	1
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	1
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	1
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	1
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	1
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	1
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	1
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	1
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	1
707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	1
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	1
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	1
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	1
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	1
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	1
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	1
715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	1
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	1
717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	1
718	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	1
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	1
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	1
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	1
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	1
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	1
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	1
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	1
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	1
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	1
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	1
729	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	1
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	1
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	1
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	1
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	1
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	1
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	1
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	1
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	1
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	1
739	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	1
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	1
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	1
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	1
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	1
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	1
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	1
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	1
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	1
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	1
750	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	1
751	TORNILLO BBC DE 2,7 X 12 MM EN TITANIO	1
752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 14 MM EN TITANIO	1
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	1
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	1
755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	1
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	1
757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	1
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	1
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	1
760	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	1
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	1
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	1
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	1
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	1
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	1
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	1
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	1
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	1
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	1
770	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	1
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	1
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	1
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	1
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	1
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	1
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	1
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	1
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	1
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	1
780	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	1
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	1
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 14MM	1
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	1
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	1
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	1
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	1
788	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	1
789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 16H	1
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P12	1
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	1
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	1
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	1
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	1
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	1
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	1
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	1
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	1
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPÉCIO 8H DERECHA	1
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPÉCIO 8H IZQUIERDA	1
801	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	1
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAxIAL X 16H	1
803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	1
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	1
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	1
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	1
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	1
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	1
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	1
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	1
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	1
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	1
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPÉCIO 8H DERECHA	1
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPÉCIO 8H IZQUIERDA	1
815	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	1
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1
830	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	1
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	1
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	1
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	1
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	1
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	1
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	1
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	1
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	1
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	1
841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	1
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	1
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	1
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	1
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	1
846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	1
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	1
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	1
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1
852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1
855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1
860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1
863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	1
865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	1
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	1
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	1
868	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	1
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	1
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	1
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	1
872	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	1
873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	1
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	1
877	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	1
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	1
881	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	1
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	1
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	1
884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	1
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	1
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	1
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	1
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	1
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	1
890	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	1
891	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	1
892	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

893	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	1
894	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	1
895	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	1
896	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	1
897	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	1
898	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	1
899	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	1
900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
903	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
909	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	1
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1
919	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	1
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	1
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
929	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
932	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
935	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	1
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	1
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	1
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	1
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	1
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	1
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	1
943	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	1
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	1
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	1
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	1
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	1
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	1
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	1
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	1
951	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	1
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	1
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	1
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	1
955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	1
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	1
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	1
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	1
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	1
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	1
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	1
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	1
963	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 14 ORIF.	1
964	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	1
965	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	1
966	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

967	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	1
968	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	1
969	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 75 MM	1
970	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	1
971	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	1
972	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	1
973	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	1
974	ARANDELAS DE 13 MM	1
975	ARANDELAS DE 13 MM TI	1
976	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	1
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	1
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	1
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	1
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	1
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	1
982	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 30 MM TI	1
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	1
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	1
985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	1
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	1
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	1
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	1
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	1
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	1
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	1
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	1
993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	1
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	1
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	1
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	1
997	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	1
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	1
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	1
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	1
1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	1
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	1
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	1
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	1
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	1
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	1
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	1
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	1
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	1
1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	1
1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	1
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	1
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	1
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	1
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	1
1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	1
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	1
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	1
1020	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	1
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	1
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1
1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	1
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1
1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1
1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1
1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	1
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1
1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1
1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1
1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1
1051	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	1
1053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	1
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	1
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	1
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	1
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	1
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	1
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	1
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	1
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	1
1062	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	1
1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	1
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	1
1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	1
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	1
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	1
1068	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	1
1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	1
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	1
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	1
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	1
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	1
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	1
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	1
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	1
1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	1
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	1
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	1
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	1
1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	1
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	1
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	1
1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	1
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	1
1087	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	1
1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	1
1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	1
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	1
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	1
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	1
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	1
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	1
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	1
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	1
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	1
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	1
1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	1
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	1
1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	1
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	1
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	1
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	1
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	1
1106	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	1
1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	1
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	1
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	1
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	1
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	1
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	1
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	1
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	1
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	1
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	1
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	1
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	1
1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	1
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	1
1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	1
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	1
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	1
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	1
1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	1
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	1
1128	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	1
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	1
1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14 MM	1
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	1
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	1
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	1
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	1
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	1
1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	1
1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	1
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	1
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI	1
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	1
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	1
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM	1
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM	1
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	1
1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	1
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	1
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	1
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	1
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	1
1150	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	1
1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	1
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	1
1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	1
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	1
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	1
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	1
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	1
1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	1
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	1
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	1
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	1
1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	1
1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	1
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	1
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	1
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	1
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	1
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	1
1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI	1
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	1
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	1
1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	1
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	1
1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	1
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	1
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	1
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	1
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	1
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	1
1181	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	1
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	1
1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	1
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	1
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	1
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	1
1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	1
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	1
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	1
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	1
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	1
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	1
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	1
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	1
1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	1
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	1
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	1
1199	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	1
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 320 MM TI	1
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 340 MM TI	1
1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 360 MM TI	1
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1
1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	1
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	1
1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	1
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	1
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	1
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	1
1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	1
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	1
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	1
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	1
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	1
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 320 MM TI	1
1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	1
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	1
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	1
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	1
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	1
1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	1
1222	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	1
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	1
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	1
1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	1
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	1
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	1
1229	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	1
1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	1
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	1
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	1
1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	1
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	1
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	1
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	1
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	1
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	1
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	1
1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	1
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	1
1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	1
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	1
1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	1
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	1
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	1
1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	1
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	1
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	1
1250	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	1
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	1
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	1
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	1
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	1
1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	1
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	1
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	1
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	1
1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	1
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	1
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	1
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	1

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	1
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	1
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	1
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	1
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	1
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	1
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	1
1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	1
1271	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	1
1272	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	1
1273	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	1
1274	BARRA OCCIPITAL X70	1
1275	BARRA OCCIPITAL X120	1
1276	BARRA OCCIPITAL X200	1
1277	BARRA PRECURVAS	1
1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	1
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	1
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	1
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	1
1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	1
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	1
1284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	1
1285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	1
1286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	1
1287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	1
1288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	1
1289	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	1
1290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	1
1291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	1
1292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	1
1293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	1
1294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	1
1295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	1
1296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	1
1297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	1
1298	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	1
1299	PLACA 3" CERV. I NIVEL *22-36MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1300	PLACA 3" CERV.II NIVEL *38-54MM	1
1301	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM	1
1302	TORNILLO AUTOESTABLE	1
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	1
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	1
1305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM	1
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	1
1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	1
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	1
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	1
1310	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	1
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	1
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	1
1313	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	1
1314	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	1
1315	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	1
1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	1
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	1
1318	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	1
1319	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	1
1320	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	1
1321	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM	1
1322	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	1
1323	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	1
1324	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	1
1325	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	1
1326	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	1
1327	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	1
1328	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	1
1329	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	1
1330	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	1
1331	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	1
1332	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	1
1333	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	1
1334	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	1
1335	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5	1
1336	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	1
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	1
1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	1
1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	1
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	1
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	1
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM	1
1344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	1
1345	TORNILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	1
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	1
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	1
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	1
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	1
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	1
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	1
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	1
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	1
1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	1
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	1
1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	1
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	1
1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	1
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	1
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	1
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	1
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	1
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	1
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	1
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	1
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	1
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	1
1368	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	1
1369	CONECTOR AXIAL 3,0X55MM	1
1370	GANCHO LAMINAR 4,5MM	1
1371	GANCHO LAMINAR 6,0MM	1
1372	ESPACIADOR INTERESPINOZO TIPO COFLEX	1
1373	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1374	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
1375	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	1
1376	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	1
1377	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1378	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1379	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	1
1380	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	1
1381	SUSTITUTO OSEO 10 CC	1
1382	SUSTITUTO OSEO 15 CC	1
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	1
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	1
1385	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	1
1386	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	1
1387	SURGICEL FIBRILLAR	1
1388	BERIPLAST DE 3 ML	1
1389	BERIPLAST DE 1 ML	1
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	1
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	1
1392	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	1
1393	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	1
1394	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	1
1395	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	1
1396	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	1
1397	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	1
1398	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1399	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1400	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1401	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1402	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1403	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1404	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1405	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1406	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM	1
1407	Placa de Calcaneo I, Derecha	1
1408	Placa de Calcaneo I, izquierda	1
1409	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tif 69mm x 15 orificios	1
1410	Placa ABC para calcaneo derecha en Tif 69mm x 15 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1411.	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titanio	1
1412	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	1
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda	1
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	1
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	1
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	1
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	1
1418	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	1
1419	Placa ABC de femur proximal de 3 orif iza	1
1420	Placa ABC de femur proximal de 4 orif iza	1
1421	Placa ABC de femur proximal de 5 orif iza	1
1422	Placa ABC de femur proximal de 6 orif iza	1
1423	Placa ABC de femur proximal de 7 orif iza	1
1424	Placa ABC de femur proximal de 8 orif iza	1
1425	Placa ABC de femur proximal de 9 orif iza	1
1426	Placa ABC de femur proximal de 10 orif iza	1
1427	Placa ABC de femur proximal de 12 orif iza	1
1428	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	1
1429	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	1
1430	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	1
1431	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	1
1432	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	1
1433	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	1
1434	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	1
1435	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	1
1436	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	1
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	1
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	1
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	1
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	1
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	1
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	1
1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	1
1444	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	1
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	1
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	1
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	1

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1448	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	1
1449	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	1
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	1
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	1
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	1
1453	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	1
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	1
1455	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	1
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	1
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	1
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	1
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	1
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	1
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	1
1462	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	1
1463	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	1
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	1
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	1
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	1
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	1
1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	1
1469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	1
1470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	1
1471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	1
1472	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	1
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	1
1474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 6 orificios	1
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	1
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	1
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	1
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	1
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	1
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	1
1481	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	1
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	1
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	1
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	1
1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios	1
1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	1
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	1
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	1
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	1
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	1
1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	1
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	1
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	1
1495	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	1
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titano	1
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titano	1
1498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titano	1
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titano	1
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titano	1
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titano	1
1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titano	1
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titano	1
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titano	1
1505	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titano	1
1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titano	1
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titano	1
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titano	1
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titano	1
1510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titano	1
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titano	1
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titano	1
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titano	1
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titano	1
1515	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titano	1
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3 orificios	1
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	1
1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	1
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	1
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	1
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	1

1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 9 orificios	1
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	1
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	1
1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	1
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	1
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	1
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	1
1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	1
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	1
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	1
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	1
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	1
1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 10 orificios	1
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	1
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	1
1537	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	1
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	1
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	1
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	1
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	1
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	1
1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	1
1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	1
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	1
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 11 orificios	1
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	1
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	1
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	1
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	1
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	1
1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	1
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	1
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	1
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	1
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	1
1557	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	1
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 3 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	1
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	1
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	1
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	1
1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	1
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	1
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	1
1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	1
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	1
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	1
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	1
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 6 orificios	1
1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	1
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	1
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	1
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	1
1575	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	1
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	1
1577	Placa de bloqueo fibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	1
1579	Placa de bloqueo fibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	1
1580	Placa de bloqueo fibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	1
1581	Placa de bloqueo fibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	1
1582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	1
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	1
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	1
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	1
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	1
1587	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	1
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	1
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	1
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	1
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	1
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	1
1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	1
1595	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1596	Placa de bloqueo fibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	1
1597	Placa de bloqueo fibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	1
1598	Placa de bloqueo fibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	1
1599	Placa de bloqueo fibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	1
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	1
1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	1
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	1
1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	1
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	1
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	1
1606	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	1
1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	1
1608	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	1
1609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	1
1610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	1
1611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	1
1612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	1
1613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	1
1614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	1
1615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	1
1616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	1
1617	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	1
1618	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	1
1619	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	1
1620	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	1
1621	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	1
1622	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	1
1623	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	1
1624	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	1
1625	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	1
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titanio	1
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	1
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	1
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	1
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	1
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	1
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	1
1634	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	1
1635	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titanio	1
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	1
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	1
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	1
1639	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	1
1640	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	1
1641	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	1
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	1
1643	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	1
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titanio	1
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	1
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	1
1647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titanio	1
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	1
1649	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	1
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	1
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	1
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	1
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	1
1654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	1
1655	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	1
1656	Placa ABC distal humeral, subcondilar, Izq.	1
1657	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	1
1658	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	1
1659	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	1
1660	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	1
1661	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	1
1662	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	1
1663	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	1
1664	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	1
1665	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	1
1666	Placa ABC radio distal large x 2 orif. izquierda	1
1667	Placa ABC radio distal large x 3 orif. izquierda	1
1668	Placa ABC radio distal large x 4 orif. izquierda	1
1669	Placa ABC radio distal large x 5 orif. izquierda	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1670	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	1
1671	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	1
1672	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	1
1673	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	1
1674	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	1
1675	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	1
1676	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, izq.	1
1677	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	1
1678	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	1
1679	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	1
1680	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Izq.	1
1681	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Der.	1
1682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	1
1683	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	1
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	1
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	1
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	1
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	1
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 7 orificios	1
1689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	1
1690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	1
1691	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	1
1692	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	1
1693	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	1
1694	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	1
1695	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	1
1696	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	1
1697	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	1
1698	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 5 orificios	1
1699	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	1
1700	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	1
1701	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	1
1702	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	1
1703	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	1
1704	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	1
1705	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	1
1706	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1707	Placa ABC Gancho para Clavicula en tit derecha de 18mm x 8 orificios	1
1708	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	1
1709	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	1
1710	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x4 orif (120°)	1
1711	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	1
1712	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (150°)	1
1713	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (100°)	1
1714	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	1
1715	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	1
1716	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif (120°)	1
1717	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (150°)	1
1718	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (130°)	1
1719	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 4 orif (130°)	1
1720	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 5 orif (130°)	1
1721	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (130°)	1
1722	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 7 orif (130°)	1
1723	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 8 orif (130°)	1
1724	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 3.5 x 9 orif (130°)	1
1725	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (130°)	1
1726	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (130°)	1
1727	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 5 orif (130°)	1
1728	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 6 orif (130°)	1
1729	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 7 orif (130°)	1
1730	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 8 orif (130°)	1
1731	Placa de Cadera Pediatrica Bloqueada 5.0 x 9 orif (130°)	1
1732	Placa bloqueada cubito distal	1
1733	Placa bloqueada de radio distal medial , izq.	1
1734	Placa bloqueada de radio distal medial , der.	1
1735	Placa bloq. de radio distal lateral x 5 orif	1
1736	Placa bloq. de radio distal lateral x 6 orif	1
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	1
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	1
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	1
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	1
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	1
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	1
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	1
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	1
1746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	1
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	1
1748	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	1
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Izq.	1
1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Izq.	1
1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Izq.	1
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Izq.	1
1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Izq.	1
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Izq.	1
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Izq.	1
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	1
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	1
1758	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Der.	1
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	1
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	1
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	1
1762	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	1
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Izq.	1
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Izq.	1
1765	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Izq.	1
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Izq.	1
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Izq.	1
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Izq.	1
1769	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Izq.	1
1770	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.	1
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	1
1772	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	1
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	1
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	1
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	1
1776	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	1
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.	1
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.	1
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	1
1780	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1781	Placa en ocho puente de arco x 12mm	1
1782	Placa en ocho puente de arco x 16mm	1
1783	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	1
1784	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	1
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	1
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm, para placa en ocho	1
1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	1
1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	1
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	1
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	1
1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho	1
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	1
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	1
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	1
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho	1
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	1
1797	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	1
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	1
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	1
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	1
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	1
1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	1
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	1
1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	1
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	1
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	1
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	1
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	1
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	1
1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	1
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	1
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	1
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	1
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	1
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	1
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	1
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1818	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	1
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	1
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	1
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	1
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	1
1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	1
1824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	1
1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	1
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	1
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	1
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	1
1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	1
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	1
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	1
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	1
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	1
1834	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	1
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titanio autorroscante	1
1836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titanio autorroscante	1
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titanio autorroscante	1
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titanio autorroscante	1
1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titanio autorroscante	1
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titanio autorroscante	1
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titanio autorroscante	1
1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titanio autorroscante	1
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titanio autorroscante	1
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titanio autorroscante	1
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titanio autorroscante	1
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titanio autorroscante	1
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titanio autorroscante	1
1848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titanio autorroscante	1
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titanio autorroscante	1
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titanio autorroscante	1
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titanio autorroscante	1
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titanio autorroscante	1
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titanio autorroscante	1
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titanio autorroscante	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titanio autorroscante	1
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titanio autorroscante	1
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titanio autorroscante	1
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titanio autorroscante	1
1859	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titanio autorroscante	1
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 35 en Titanio	1
1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titanio	1
1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titanio	1
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	1
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	1
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	1
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	1
1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	1
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	1
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	1
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	1
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	1
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titanio	1
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	1
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	1
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titanio	1
1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	1
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	1
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	1
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	1
1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	1
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	1
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	1
1883	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	1
1884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titanio	1
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	1
1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	1
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	1
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	1
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	1
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	1
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	1
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	1
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	1
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	1
1896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titanio	1
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	1
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	1
1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	1
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titanio	1
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titanio	1
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titanio	1
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titanio	1
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titanio	1
1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titanio	1
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titanio	1
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titanio	1
1908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titanio	1
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titanio	1
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titanio	1
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titanio	1
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titanio	1
1913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titanio	1
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titanio	1
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titanio	1
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titanio	1
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titanio	1
1918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titanio	1
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titanio	1
1920	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x46mm Titanio	1
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titanio	1
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titanio	1
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titanio	1
1924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titanio	1
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titanio	1
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titanio	1
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titanio	1
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titanio	1
1930	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titanio	1
1931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM	1
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM	1
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	1
1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	1
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	1
1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	1
1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	1
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	1
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	1
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	1
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	1
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	1
1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	1
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	1
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	1
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	1
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	1
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	1
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	1
1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM	1
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	1
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	1
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	1
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	1
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	1
1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	1
1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	1
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	1
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	1
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	1
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	1
1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	1
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	1
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	1
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) ~ 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	1
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	1
1968	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	1
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	1
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	1
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	1
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	1
1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	1
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	1
1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	1
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	1
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	1
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	1
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	1
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	1
1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	1
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	1
1983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	1
1984	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	1
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	1
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	1
1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	1
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	1
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	1
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	1
1991	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	1
1992	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	1
1993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	1
1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	1
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	1
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	1
1997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	1
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	1
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	1
2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	1
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	1
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	1
2004	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	1
2005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	1
2006	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	1
2007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	1
2008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	1
2009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	1
2010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	1
2011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	1
2012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	1
2013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	1
2014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	1
2015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	1
2016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	1
2017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	1
2018	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	1
2019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	1
2020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	1
2021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	1
2022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	1
2023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	1
2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	1
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	1
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	1
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	1
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	1
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	1
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	1
2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	1
2032	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	1
2033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 Stardrive	1
2034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 Stardrive	1
2035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 Stardrive	1
2036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	1
2037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	1
2038	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 Stardrive	1
2039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 Stardrive	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 Stardrive	1
2041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 Stardrive	1
2042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 Stardrive	1
2043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 Stardrive	1
2044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajante.	1
2045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2054	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2055	Placa DHS de 3 Orif en titanio	1
2056	Placa DHS de 4 Orif en titanio	1
2057	Placa DHS de 5 Orif en titanio	1
2058	Placa DHS de 6 Orif en titanio	1
2059	Placa DHS de 8 Orif en titanio	1
2060	Placa DHS de 10 Orif en titanio	1
2061	Placa DHS de 12 Orif en titanio	1
2062	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	1
2063	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	1
2064	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	1
2065	Placa DCS de 12 Orif. en Titanio	1
2066	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	1
2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	1
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	1
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	1
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	1
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	1
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	1
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	1
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	1
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	1
2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2077	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	1
2078	Tornillo de Compresion DHTS	1
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2089	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	1
2091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	1
2092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	1
2093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	1
2094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	1
2095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	1
2096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	1
2097	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	1
2098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm	1
2099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm	1
2100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm	1
2101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm	1
2102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm	1
2103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm	1
2104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm	1
2105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm	1
2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	1
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	1
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	1
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	1
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	1
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	1
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	1
2113	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2114	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2115	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	1
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	1
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	1
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	1
2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	1
2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	1
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	1
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	1
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	1
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	1
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	1
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	1
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	1
2129	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	1
2130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	1
2131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	1
2132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	1
2133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	1
2134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	1
2135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	1
2136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	1
2137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	1
2138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	1
2139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	1
2140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	1
2141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	1
2142	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	1
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	1
2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	1
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	1
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	1
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	1
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	1
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	1
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	1
2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	1
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	1
2154	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	1
2155	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2156	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	1
2158	Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta	1
2159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	1
2160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	1
2161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	1
2162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	1
2163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	1
2164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	1
2165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	1
2166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	1
2167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	1
2168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	1
2169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	1
2170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	1
2171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	1
2172	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	1
2173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	1
2174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	1
2175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	1
2176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	1
2177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	1
2178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	1
2179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	1
2180	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	1
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	1
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	1
2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	1
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	1
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	1
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	1
2187	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	1
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	1
2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	1
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	1
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	1
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	1
2194	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	1
2195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 3 orif.	1
2196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	1
2197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	1
2198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	1
2199	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	1
2200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	1
2201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	1
2202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	1
2203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	1
2204	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	1
2205	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2206	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	1
2207	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2208	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	1
2209	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	1
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	1
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	1
2215	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	1
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	1
2219	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	1
2221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	1
2222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	1
2223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	1
2224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	1
2226	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	1
2227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	1
2228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	1
2229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	1
2230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	1
2231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	1
2232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	1
2233	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	1
2234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	1
2235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	1
2236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	1
2237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	1
2238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	1
2239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	1
2240	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	1
2241	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 3 orif.	1
2242	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 4 orif.	1
2243	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 5 orif.	1
2244	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 6 orif.	1
2245	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 7 orif.	1
2246	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 8 orif.	1
2247	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 3 orif.	1
2248	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 4 orif.	1
2249	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 5 orif.	1
2250	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 6 orif.	1
2251	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 7 orif.	1
2252	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 8 orif.	1
2253	placa arco en T II sistema 2,0 x 2 orifi.	1
2254	placa arco en T II sistema 2,0 x 3 orifi.	1
2255	placa arco en T II sistema 2,0 x 4 orifi.	1
2256	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. lza.	1
2257	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. lza.	1
2258	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. lza.	1
2259	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	1
2260	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	1
2261	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2262	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2263	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	1
2264	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2265	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	1
2266	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2267	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	1
2268	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2269	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	1
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	1
2272	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	1
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	1
2276	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	1
2278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	1
2279	Smini placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	1
2280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	1
2281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	1
2282	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	1
2283	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	1
2284	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	1
2285	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif	1
2286	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	1
2287	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	1
2288	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	1
2289	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	1
2290	placa arco en L de 2,7 x 3 iza.	1
2291	placa arco en L de 2,7 x 4 iza.	1
2292	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	1
2293	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	1
2294	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	1
2295	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	1
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 iza.	1
2297	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	1
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2299	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1
2300	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1
2301	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	1
2302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	1
2303	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif .	1
2304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	1
2305	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	1
2306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	1
2307	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	1
2308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	1
2309	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	1
2310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. Izq.	1
2311	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	1
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	1
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	1
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	1
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	1
2316	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	1
2317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	1
2318	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	1
2319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	1
2320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	1
2321	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 7 orif.	1
2322	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 3 orif.	1
2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	1
2324	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 7 orif.	1
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3 orif.	1
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5 orif.	1
2327	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	1
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	1
2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	1
2330	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	1
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	1
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	1
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	1
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	1
2335	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES**

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	1
2337	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	1
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	1
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	1
2340	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	1
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	1
2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	1
2343	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	1
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	1
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	1
2346	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	1
2347	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	1
2348	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	1
2349	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	1
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2351	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	1
2352	Placa recta bloq. de 2.7mm x 2 orif.	1
2353	Placa en X bloq. De 2.7mm x 18mm para pie, pequena	1
2354	Placa en X bloq. De 2.7mm x 24mm para pie, mediana	1
2355	Placa en X bloq. De 2.7mm x 30mm para pie, grande	1
2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	1
2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	1
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif.	1
2360	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	1
2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	1
2362	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	1
2363	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	1
2364	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	1
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1
2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1
2368	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1
2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1
2372	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	1
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2375	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	1
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	1
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	1
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	1
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	1
2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	1
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	1
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	1
2383	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	1
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2396	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2409	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2410	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2411	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2412	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2413	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2414	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2415	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2416	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2417	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2418	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2419	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2420	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2421	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2422	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	1
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	1
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	1
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	1
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	1
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	1
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	1
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	1
2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	1
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	1
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	1
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	1
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	1
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	1
2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	1
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	1
2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	1
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	1
2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	1
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	1
2443	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	1
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	1
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	1
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	1
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	1
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	1
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	1
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	1
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	1
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	1
2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	1
2455	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	1
2456	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	1
2457	Tornillo de Cierre universal (Femur)	1
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X340	1
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X360	1
2460	Clavo Universal Femoral de 9 X380	1
2461	Clavo Universal Femoral de 9 X400	1
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X340	1
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X360	1
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X380	1
2465	Clavo Universal Femoral de 10 X400	1
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X340	1
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X360	1
2468	Clavo Universal Femoral de 11 X380	1
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X400	1
2470	Clavo Universal Femoral de 11 X420	1
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X360	1
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X380	1
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X400	1
2474	Clavo Universal Femoral de 12 X420	1
2475	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	1
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	1
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	1
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	1
2479	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	1
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	1
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	1
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	1
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-


Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	1
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	1
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	1
2487	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	1
2488	Clavo distal de femur 11x150	1
2489	Clavo distal de femur 11x200	1
2490	Clavo distal de femur 11x250	1
2491	Clavo distal de femur 11x270	1
2492	Clavo distal de femur 11x300	1
2493	Clavo distal de femur 12x150	1
2494	Clavo distal de femur 12x200	1
2495	Clavo distal de femur 12x250	1
2496	Clavo distal de femur 12x270	1
2497	Clavo distal de femur 12x300	1
2498	Tornillo de cierre de femur distal	1
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	1
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	1
2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	1
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	1
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	1
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	1
2505	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	1
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	1
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	1
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	1
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	1
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	1
2511	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	1
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	1
2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	1
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	1
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	1
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	1
2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	1
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	1
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	1
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calte 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	1
2522	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	1
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	1
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	1
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	1
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	1
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	1
2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	1
2529	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	1
2530	Tornillo de cierre de humero	1
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	1
2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	1
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	1
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	1
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	1
2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	1
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	1
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	1
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	1
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	1
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	1
2542	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	1
2543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	1
2544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	1
2545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	1
2546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	1
2547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	1
2548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	1
2549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	1
2550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	1
2551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	1
2552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	1
2553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	1
2554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	1
2555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	1
2556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	1
2557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube. Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2558	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	1
2559	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	1
2560	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	1
2561	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	1
2562	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	1
2563	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	1
2564	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	1
2565	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	1
2566	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	1
2567	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	1
2568	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	1
2569	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	1
2570	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	1
2571	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	1
2572	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	1
2573	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	1
2574	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	1
2575	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	1
2576	tapon de cierre para PFNA, corto	1
2577	tapon de cierre para PFNA, largo	1
2578	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	1
2579	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	1
2580	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	1
2581	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	1
2582	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	1
2583	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 2.0/\phi 2.5$	1
2584	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 3.0/\phi 3.5/\phi 4.0$	1
2585	Clavo de Kirschner $\phi 1.0 \times 230$, doble punta sin rosca	1
2586	Clavo de Kirschner $\phi 1.2 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2587	Clavo de Kirschner $\phi 1.5 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2588	Clavo de Kirschner $\phi 1.8 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2589	Clavo de Kirschner $\phi 2.0 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2590	Clavo de Steinmann $\phi 2.5 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2591	Clavo de Steinmann $\phi 3.0 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2592	Clavo de Steinmann $\phi 3.5 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2593	Clavo de Steinmann $\phi 4.5 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, lza. $\phi 9 \times 300 \text{mm}$	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x320mm	1
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x340mm	1
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x360mm	1
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x380mm	1
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x400mm	1
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ9x420mm	1
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x300mm	1
2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x320mm	1
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x340mm	1
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x360mm	1
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x380mm	1
2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x400mm	1
2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x420mm	1
2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x300mm	1
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x320mm	1
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x340mm	1
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	1
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	1
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	1
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	1
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	1
2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	1
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	1
2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	1
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	1
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	1
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	1
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	1
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	1
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	1
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	1
2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	1
2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	1
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	1
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	1
2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	1
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	1
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	1
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	1
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	1
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	1
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	1
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	1
2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	1
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x420mm	1
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x380mm	1
2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x400mm	1
2643	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ12x420mm	1
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x255mm	1
2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x270mm	1
2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x285mm	1
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x300mm	1
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x315mm	1
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x330mm	1
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x345mm	1
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ8x360mm	1
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x255mm	1
2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x270mm	1
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x285mm	1
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x300mm	1
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x315mm	1
2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x330mm	1
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x345mm	1
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ9x360mm	1
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x255mm	1
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x270mm	1
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x285mm	1
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x300mm	1
2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x315mm	1
2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x330mm	1
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x345mm	1
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ10x360mm	1
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, φ11x330mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x345mm	1
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x360mm	1
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x376mm	1
2672	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x390mm	1
2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2690	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2691	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2692	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2693	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2694	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2695	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2696	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2697	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2698	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2699	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2700	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2701	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2702	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x60mm	1
2703	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x65mm	1
2704	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x70mm	1
2705	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6.9x75mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2706	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 80 \text{mm}$	1
2707	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 85 \text{mm}$	1
2708	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 90 \text{mm}$	1
2709	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 95 \text{mm}$	1
2710	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 100 \text{mm}$	1
2711	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 105 \text{mm}$	1
2712	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 110 \text{mm}$	1
2713	Tornillo de cuello femoral II $\phi 6.9 \times 115 \text{mm}$	1
2714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	1
2715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	1
2716	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x10mm	1
2717	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	1
2718	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2719	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2720	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2721	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2722	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2723	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2724	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2725	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2726	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2739	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2750	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	1
2752	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	1
2753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	1
2754	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	1
2755	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos incluidos)	1
2756	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	1
2757	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos incluidos)	1
2758	Sistema Fijador de Falange Unica (clavos incluidos)	1
2759	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2760	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2761	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2762	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2763	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2764	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2765	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2766	Injerto oseo tipo putty 5cc	1
2767	Injerto oseo tipo putty 10cc	1
2768	Injerto oseo granulada 5cc	1
2769	Injerto oseo granulada 10cc	1
2770	Alambre Cerclaje 1.0mm	1
2771	Alambre Cerclaje 1.2mm	1
2772	Barra de carbono 11 mm	1
2773	Rotula Tubo a tubo titanio	1
2774	Rotula universal titanio	1
2775	Rotula Metafisaria	1
2776	Clavos Schanz 5.0mm	1
2777	STIMULAN INYECTABLE 5CC	1
2778	STIMULAN INYECTABLE 10CC	1
2779	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2780	STIMULAN RAPID CURE10CC	1
2781	STIMULAN RAPID CURE 20CC	1
2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	1
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	1
2789	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	1
2790	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2793	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	1
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	1
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	1
2797	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	1
2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	1
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8MM CON 4 AGUJAS	1
2801	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	1
2803	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	1
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	1
2805	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	1
2806	KNITBUTTON 10 MM	1
2807	ENDOBUTTON 15 MM	1
2808	ENDOBUTTON 20 MM	1
2809	ENDOBUTTON 25 MM	1
2810	KNITBUTTON PLACA JUMBO	1
2811	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	1
2812	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	1
2813	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	1
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2815	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	1
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

2817	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2818	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	1
2819	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	1
2820	KNITROPE BUTTON (8 MM)	1
2821	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	1
2822	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	1
2823	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1
2824	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	1
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	1
2826	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	1
2827	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	1
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	1
2829	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	1
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	1
2831	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	1
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2833	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2834	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2-SUTURAS #2	1
2835	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	1
2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	1
2837	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE- PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	1
2838	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	1
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	1
2840	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	1
2841	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	1
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	1
2843	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	1
2844	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	1
2845	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2846	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	1
2847	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	1
2848	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	1
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	1
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2851	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	1
2852	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	1
2853	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2854	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2855	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2856	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2857	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	1
2859	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	1
2860	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	1
2861	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	1
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	1
2863	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	1
2864	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	1
2865	GUIA CON OJAL	1
2866	GUIA FLEXIBLE NITINOL	1
2867	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	1
2868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	1
2869	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	1
2870	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	1
2871	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	1
2872	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON, SIN DESMOSIS	1
2873	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SIN DESMOSIS	1
2874	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	1
2875	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	1
2876	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	1
2877	ORTHOBUTTON 12 MM	1
2878	ORTHOBUTTON 15 MM	1
2879	ORTHOBUTTON 20 MM	1
2880	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	1
2881	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	1
2882	FIBERWIRE # 2	1
2883	FIBERSTICK # 2	1
2884	FIBERLINK # 2	1
2885	FIBERLOOP # 2	1
2886	FIBERLOOP # 2.0	1
2887	FIBERTAPE # 2	1
2888	FIBERWIRE # 2-0	1
2889	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	1
2890	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2891	FIBERSTICK # 2-0	1
2892	FIBERLOOP # 4-0	1
2893	LABRALTAPE 1.5 MM	1
2894	SUTURETAPE, 1.3MM W/NEEDLE	1
2895	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	1
2896	CAMISA DARTSTICK 15° UP	1
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	1
2898	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	1
2899	MENISCAL CINCH	1
2900	CORTADOR DE SUTURA	1
2901	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	1
2902	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	1
2903	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	1
2904	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	1
2905	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	1
2906	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	1
2907	AGUJA SCORPION KNEE	1
2908	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	1
2909	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1
2910	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTÁNEO SUTURETAK 2.4 MM	1
2911	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	1
2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1
2913	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	1
2915	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2916	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELock SP 4.75 MM VENTED	1
2917	SWIVELock BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	1
2918	TITANIUM SWIVELock SP 4.75 MM VENTED	1
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELock C 4.75 MM X 19.1MM W/BUE FIBERTAPE LOOP	1
2920	BIOCOMPOSITE SWIVELock C 4.75 MM X 19.1 MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP	1
2921	PEEK PUSHLOCK-4.5MM X 24 MM	1
2922	SWIVELock TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	1
2923	SWIVELock CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	1
2924	DOG BONE	1
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2926	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2927	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

2928	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	1
2929	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	1
2930	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	1
2931	CANULA GEMINI	1
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	1
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	1
2934	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	1
2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	1
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	1
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	1
2938	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	1
2939	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	1
2940	SUTURELASSO 45°	1
2941	SUTURELASSO 90°	1
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	1
2943	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	1
2944	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	1
2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	1
2946	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	1
2947	BANANA SUTURELASSO	1
2948	SUTURELASSO WIRE LOOP	1
2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	1
2950	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	1
2951	QUICKPASS WIRE LOOP	1
2952	AGUJA SCORPION SUREFIRE	1
2953	AGUJA SCORPION	1
2954	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	1
2955	MEDIDOR ARTRÓSCOPICO 220 MM X 60°	1
2956	CABLE DE IRRIGACIÓN	1
2957	CABLE DE IRRIGACIÓN -EXTENSIÓN	1
2958	CABLE DE IRRIGACIÓN -MODULAR	1
2959	CABLE DE IRRIGACIÓN DUALWAVE	1
2960	STAR SLEEVE, VELCRO	1
2961	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2962	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	1
2963	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2964	ECOSUCCIONADOR	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

2965	PASADOR DE SUTURA	1
2966	EXCALIBUR 3.8 MM	1
2967	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	1
2968	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	1
2969	EXCALIBUR 5.0 MM	1
2970	END CUTTER 3.8 MM	1
2971	BONE CUTTER	1
2972	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1
2973	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1
2974	POWER PICK 30°	1
2975	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	1
2976	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	1
2977	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	1
2978	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	1
2979	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2980	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2981	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	1
2982	SABRE, 2.0MM X 7CM	1
2983	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2984	SABRE, 3.0MM X 7CM	1
2985	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2986	SABRE, 3.5MM X 7CM	1
2987	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	1
2988	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	1
2989	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	1
2990	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	1
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	1
2992	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	1
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	1
2994	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	1
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	1
2996	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	1
2997	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	1
2998	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	1
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM	1
3000	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	1
3001	NANO CORKSCREW FT	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3002	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK 3.5MM X 15.8MM	1
3003	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	1
3005	TIGHTROPE SYNDESMOSIS- ACERO	1
3006	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	1
3007	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	1
3008	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AQUILES PARS	1
3009	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	1
3010	GUIA PROSTOP	1
3011	GUIA PROSTOP PLUS	1
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	1
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	1
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	1
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	1
3016	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	1
3017	PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM	1
3018	MINI CORKSCREW	1
3019	MINI PUSHLOCK PEEK	1
3020	KIT MINISUTURE TAK	1
3021	KIT TFCC INSTRUMENTAL	1
3022	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	1
3023	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	1
3024	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	1
3025	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	1
3026	PADS PARA TRACCION DE MANO	1
3027	ALMOHADILLA DE CONTRACCION	1
3028	EXPRESSEW III-NEEDLE PK5	1
3029	RETROREAMER (6-12MM)	1
3030	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK -ST	1
3031	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK -ST	1
3032	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	1
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	1
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 6MM	1
3035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 8MM	1
3036	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	1
3037	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	1
3038	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3039	Aggressive Cutter 3.5 mm	1
3040	Aggressive Cutter 4.2 mm	1
3041	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	1
3042	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	1
3043	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	1
3044	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	1
3045	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	1
3046	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	1
3047	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	1
3048	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	1
3049	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	1
3050	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	1
3051	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	1
3052	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	1
3053	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRLs	1
3054	VAPR 2.3MM SIDE -EA	1
3055	VAPR 2.3MM END -EA	1
3056	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	1
3057	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	1
3058	VAPR3.5MMFLEXSIDEFFECT1-PCEELECTRODE-EA	1
3059	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	1
3060	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	1
3061	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA	1
3062	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	1
3063	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	1
3064	ROUND BURR DK-GREEN 4.0MM 5PK	1
3065	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	1
3066	BARREL BURR 4.0MM 5PK	1
3067	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	1
3068	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	1
3069	BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM	1
3070	FRESA 5.5 MM ROUND BURRX 6 UNIDADES	1
3071	Fresa Ovalada 5.5mm	1
3072	GII QA+ O/C CP-2 *EA	1
3073	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	1
3074	GRYPHON BR W/ PROKNOT	1
3075	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3076	4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT	1
3077	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	1
3078	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	1
3079	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT	1
3080	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL	1
3081	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	1
3082	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	1
3083	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	1
3084	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	1
3085	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK	1
3086	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	1
3087	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	1
3088	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1
3089	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1
3090	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	1
3091	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	1
3092	LATARJET PROCEDURE KIT	1
3093	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	1
3094	MICROQA+ W/#4OC P3	1
3095	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	1
3096	MINILOK QA+ # 2-0 OC V5	1
3097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL *PK/12	1
3098	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL 1PK	1
3099	NIT MENSCL SUT NDL W2-0-OC 5PK	1
3100	CHIA PERCPASSER-SUTURE PASSER 5 PACK	1
3101	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	1
3102	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G	1
3103	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	1
3104	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10	1
3105	PERCANNULA SYSTEM	1
3106	PERMATAPE 2.5-BLUE - 1PK	1
3107	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	1
3108	VAPR HANDPIECE *EA	1
3109	ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	1
3110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	1
3111	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	1
3112	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3113	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	1
3114	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	1
3115	RIGIDLOOP XL IMPLANT	1
3116	SPEEDTRAP WHITE 20MM	1
3117	SPEEDTRAP WHITE 30MM	1
3118	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	1
3119	7X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	1
3120	8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	1
3121	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	1
3122	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	1
3123	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	1
3124	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	1
3125	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	1
3126	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	1
3127	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	1
3128	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	1
3129	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	1
3130	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	1
3131	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	1
3132	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	1
3133	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	1
3134	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	1
3135	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	1
3136	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	1
3137	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	1
3138	INTERMED TUBESET SCHKVLVE 24PK	1
3139	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	1
3140	IRRIGATION TUBESET 24PK	1
3141	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	1
3142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	1
3143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	1
3144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ANSORBIBLE 7,5X7,5	1
3145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	1
3146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	1
3147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	1
3148	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	1
3149	NEURO-PATCH 6X14CM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3150	NEURO-PATCH 6X8CM	1
3151	NEURO-PATCH 4X10CM	1
3152	NEURO-PATCH 4X5CM	1
3153	NEURO-PATCH 2X10CM	1
3154	NEURO-PATCH 1,5X3CM	1
3155	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	1
3156	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	1
3157	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	1
3158	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	1
3159	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	1
3160	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2MM	1
3161	MALLA 85MMx53MM,0.6MM	1
3162	MINIMALLA 85MMx53MM,0.3MM	1
3163	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6MM SIST 1,5	1
3164	MALLA 100 MMx100MM,0.2MM	1
3165	MALLA 100 MMx100MM,0.3MM	1
3166	MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	1
3167	MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3168	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3169	MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3170	MALLA ORBITAL N.O.E. 0,3MM	1
3171	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, SMALL	1
3172	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL	1
3173	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE	1
3174	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE	1
3175	MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	1
3176	MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117.47 X 108 X 22.22mm	1
3177	MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152.4 X 109.5 X 28.7mm	1
3178	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154.9 X 106.7 X 29.9mm	1
3179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1
3180	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1
3181	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	1
3182	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	1
3183	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	1
3184	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	1
3185	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	1
3186	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3187	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	1
3188	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	1
3189	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	1
3190	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	1
3191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	1
3192	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	1
3193	MINIPLACA NEURO GAP "S"	1
3194	MINIPLACA NEURO GAP "M"	1
3195	MINIPLACA NEURO GAP "L"	1
3196	MINIPLACA NEURO CUADRA DA 2X2	1
3197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	1
3198	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	1
3199	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	1
3200	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	1
3201	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	1
3202	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	1
3203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1
3204	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	1
3205	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1
3206	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	1
3207	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	1
3208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	1
3209	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	1
3210	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3211	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3212	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3213	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3214	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3215	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1
3216	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1
3217	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	1
3218	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF	1
3219	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	1
3220	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	1
3221	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1
3222	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1
3223	PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3224	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	1
3225	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	1
3226	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	1
3227	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3228	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3229	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1
3230	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1
3231	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1
3232	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	1
3233	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	1
3234	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MMC MF	1
3235	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MMC MF	1
3236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	1
3237	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	1
3238	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	1
3239	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	1
3240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	1
3241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	1
3242	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	1
3243	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3244	PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3245	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3246	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3247	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3248	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3249	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3250	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3251	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1
3252	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1
3253	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3254	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3255	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	1
3256	PL. MINI T-5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3257	PL. MINI Y- 5 ORIF S IST. 2.0 CMF	1
3258	PL. MINI DOBLE Y- 6-ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3259	PL MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	1
3260	PL MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1


"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3261	PL MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3262	TORNILLO MINI SIST 2.0X5MM CMF	1
3263	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	1
3264	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	1
3265	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	1
3266	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	1
3267	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	1
3268	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	1
3269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	1
3270	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	1
3271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	1
3272	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	1
3273	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	1
3274	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	1
3275	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	1
3276	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3277	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3278	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3279	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1
3280	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	1
3281	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	1
3282	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1
3283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	1
3284	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM	1
3285	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/GB307R	1
3286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	1
3287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	1
3288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	1
3289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	1
3290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	1
3291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	1
3292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	1
3293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	1
3294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	1
3295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	1
3296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	1
3297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	1
3299	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	1
3300	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	1
3301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	1
3302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	1
3303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	1
3304	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	1
3305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	1
3306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	1
3307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	1
3308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	1
3309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	1
3310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	1
3311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	1
3312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	1
3313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	1
3314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEÓT.ESTÁNDAR	1
3315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	1
3316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	1
3317	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	1
3318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	1
3319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	1
3320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	1
3321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	1
3322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	1
3323	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	1
3324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	1
3325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	1
3326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	1
3327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	1
3328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	1
3329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	1
3330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	1
3331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	1
3332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	1
3333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	1
3334	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3335	STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	1
3336	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	1
3337	CEMENTO MIMIX 5GR	1
3338	CEMENTO MIMIX 10GR	1
3339	CEMENTO MIMIX 25 GR	1
3340	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	1
3341	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	1
3342	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	1
3343	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	1
3344	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3345	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1
3346	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3347	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	1
3348	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3349	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	1
3350	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	1
3351	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	1
3352	PLACA EN "L", DER S/P SIST 1.5 LB	1
3353	PLACA EN "L", IZQ S/P SIST 1.5 LB	1
3354	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1
3355	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS-SIST 1,5 LB	1
3356	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	1
3357	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	1
3358	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	1
3359	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3360	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1,5 LB	1
3361	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1,5 LB	1
3362	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1,5 LB	1
3363	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3364	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3365	TORNILLO 1,5X4MM, 4/PQT SIST 1,5 LB	1
3366	TORNILLO 1,5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	1
3367	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	1
3368	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	1
3369	PANEL 42MMX42MM LB	1
3370	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	1
3371	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3372	PLACA CURVA6 ORF, SIST 2.0 MM LB	1
3373	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	1
3374	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	1
3375	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2.0 MM LB	1
3376	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2.0 MM LB	1
3377	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2.0 MM LB	1
3378	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	1
3379	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	1
3380	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	1
3381	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	1
3382	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	1
3383	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3384	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3385	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3386	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3387	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3388	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	1
3390	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	1
3391	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	1
3392	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	1
3393	*LAPIZ DE CONTORNO LB	1
3394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	1
3395	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP	1
3396	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	1
3397	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	1
3398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM	1
3399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM	1
3400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM	1
3401	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM	1
3402	MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM	1
3403	MINIPLACA NEURO CURV.PQNA GP 25MM 6A-JM	1
3404	MINIPLACA NEURO CURV.MED GP 35MM 6A-JM	1
3405	MINIPLACA NEURO CURV.LARGA GP 45MM 6A-JM	1
3406	MINIPLACA NEURO CUADRADA 4 A -JM	1
3407	MINIPLACA NEURO RECT.CORTA PTE 5MM 2A-JM	1
3408	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3409	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM	1
3410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM	1
3411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM	1
3412	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM	1
3413	MINITORNILLO NEURO EMERG.1.9 X 4 MM-JM	1
3414	MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM	1
3415	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM	1
3416	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	1
3417	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM	1
3418	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	1
3419	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	1
3420	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	1
3421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	1
3422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	1
3423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	1
3424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	1
3425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	1
3426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	1
3427	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	1
3428	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	1
3429	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	1
3430	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3431	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3432	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3433	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3434	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3435	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3436	TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3437	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3438	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	1
3439	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	1
3440	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM	1
3441	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	1
3442	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	1
3443	Llave Allen 6 mm	1
3444	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	1
3445	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3446	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1
3447	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1
3448	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	1
3449	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	1
3450	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	1
3451	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	1
3452	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO 50 CM	1
3453	VALVULA DERIVACION ESTANDARD - HAKIM TIPO DIAFRAGMA	1
3454	VALVULA PARA ADULTO PROGRAMABLE	1
3455	VALVULA PROGRAMABLE HAKIM	1
3456	TOOL MR8-F2/7TA 23 MR8 F2 /7 CM TAPER 2.3MM	1
3457	TOOL MR8-9 CMBALL 7.5 MMDIAMETRO UM UNIDAD	1
3458	Cuerpo Intervertebral 11 x 20	1
3459	Cuerpo Intervertebral 11 x 25	1
3460	Cuerpo Intervertebral 12 x 20	1
3461	Cuerpo Intervertebral 12 x 25	1
3462	Rótula	1
3463	Pin de Schanz Lumbar	1
3464	Pin de Schanz Sacro	1
3465	Pin de Schanz Torácico	1
3470	Placa Toraxica x 50 mm	1
3471	Placa Toraxica x 60 mm	1
3472	Placa Toraxica x 70 mm	1
3473	Placa Toraxica x 80 mm	1
3474	Placa Toraxica x 90 mm	1
3475	Placa Toraxica x 100 mm	1
3476	Placa Toraxica x 110 mm	1
3477	Placa Toracolumbar x 50 mm	1
3478	Placa Toracolumbar x 60 mm	1
3479	Placa Toracolumbar x 70 mm	1
3480	Placa Toracolumbar x 80 mm	1
3481	Placa Toracolumbar x 90 mm	1
3482	Placa Toracolumbar x 100 mm	1
3483	Placa Toracolumbar x 110 mm	1
3484	Placa Toracolumbar x 120 mm	1
3485	Placa Toracolumbar x 130 mm	1
3486	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 20	1
3487	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 25	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3488	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 30	1
3489	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 35	1
3490	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 40	1
3491	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 45	1
3492	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 25	1
3493	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 30	1
3494	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 35	1
3495	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 40	1
3496	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 45	1
3497	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 50	1
3498	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 25	1
3499	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 30	1
3500	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 35	1
3501	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 40	1
3502	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 45	1
3503	Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 50	1
3504	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 20	1
3505	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 25	1
3506	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 30	1
3507	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 35	1
3508	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 40	1
3509	Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 45	1
3510	Tuerca	1
3511	Placa Cervical Autoestable x 21mm	1
3512	Placa Cervical Autoestable x 24mm	1
3513	Placa Cervical Autoestable x 26mm	1
3514	Placa Cervical Autoestable x 28mm	1
3515	Placa Cervical Autoestable x 30mm	1
3516	Placa Cervical Autoestable x 33mm	1
3517	Placa Cervical Autoestable x 36mm	1
3518	Placa Cervical Autoestable x 39mm	1
3519	Placa Cervical Autoestable x 42mm	1
3520	Placa Cervical Autoestable x 45mm	1
3521	Placa Cervical Autoestable x 48mm	1
3522	Placa Cervical Autoestable x 52mm	1
3523	Placa Cervical Autoestable x 56mm	1
3524	Placa Cervical Autoestable x 60mm	1
3525	Placa Cervical Autoestable x 64mm	1
3526	Placa Cervical Autoestable x 70mm	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3527	Placa Cervical Autoestable x 76mm	1
3528	Placa Cervical Autoestable x 85mm	1
3529	Tornillo Monoaxial 4.0 x 12mm	1
3530	Tornillo Monoaxial 4.0 x 14mm	1
3531	Tornillo Monoaxial 4.0 x 16mm	1
3532	Tornillo Monoaxial 4.0 x 18mm	1
3533	Tornillo Monoaxial 4.0 x 20mm	1
3534	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 12mm	1
3535	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 14mm	1
3536	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 16mm	1
3537	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 18mm	1
3538	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 20mm	1
3539	Malla Cilíndrica RV 12x30mm	1
3540	Malla Cilíndrica RV 12x70mm	1
3541	Malla Cilíndrica RV 16x30mm	1
3542	Malla Cilíndrica RV 16x70mm	1
3543	Malla Cilíndrica RV 20x30mm	1
3544	Malla Cilíndrica RV 20x70mm	1
3545	Malla Cilíndrica RV 20x140mm	1
3546	Malla Cilíndrica RV 25x30mm	1
3547	Malla Cilíndrica RV 25x70mm	1
3548	Anillo Recto x 16mm	1
3549	Anillo Recto Largo x 16mm	1
3550	Anillo Inclinado A x 16mm	1
3551	Anillo Inclinado A Largo x 16mm	1
3552	Anillo Inclinado B x 16mm	1
3553	Anillo Inclinado B Largo x 16mm	1
3554	Anillo Recto x 20mm	1
3555	Anillo Recto Largo x 20mm	1
3556	Anillo Inclinado A x 20mm	1
3557	Anillo Inclinado A Largo x 20mm	1
3558	Anillo Inclinado B x 20mm	1
3559	Anillo Inclinado B Largo x 20mm	1
3560	Anillo Recto x 25mm	1
3561	Anillo Recto Largo x 25mm	1
3562	Anillo Inclinado A x 25mm	1
3563	Anillo Inclinado A Largo x 25mm	1
3564	Anillo Inclinado B x 25mm	1
3565	Anillo Inclinado B Largo x 25mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3566	Tornillo RV	1
3568	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x10	1
3569	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x12	1
3570	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x14	1
3571	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x16	1
3572	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x10	1
3573	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x12	1
3574	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x14	1
3575	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x16	1
3576	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x18	1
3577	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x20	1
3578	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x22	1
3579	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x24	1
3580	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x26	1
3581	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x28	1
3582	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x30	1
3583	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x32	1
3584	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x34	1
3585	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x12	1
3586	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x14	1
3587	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x16	1
3588	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x18	1
3589	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x20	1
3590	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x25	1
3591	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x30	1
3592	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x20	1
3593	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x25	1
3594	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x30	1
3595	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x35	1
3596	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x35	1
3597	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x40	1
3598	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x45	1
3599	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x50	1
3600	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x55	1
3601	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x10	1
3602	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x12	1
3603	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x14	1
3604	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x16	1
3605	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x10	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3606	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x12	1
3607	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x14	1
3608	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x16	1
3609	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x18	1
3610	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x20	1
3611	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x22	1
3612	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x24	1
3613	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x26	1
3614	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x28	1
3615	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x30	1
3616	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x32	1
3617	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x34	1
3618	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x12	1
3619	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x14	1
3620	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x16	1
3621	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x18	1
3622	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x20	1
3623	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x25	1
3624	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x30	1
3625	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x20	1
3626	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x25	1
3627	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x30	1
3628	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x35	1
3629	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x35	1
3630	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x40	1
3631	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x45	1
3632	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x50	1
3633	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x55	1
3634	Tornillo Barra Placa Occipital por 6mm	1
3635	Tornillo Barra Placa Occipital por 8mm	1
3636	Tornillo Barra Placa Occipital por 10mm	1
3637	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 6mm	1
3638	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 8mm	1
3639	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 10mm	1
3640	Tornillo Placa Occipital 4.0x6mm	1
3641	Tornillo Placa Occipital 4.0x8mm	1
3642	Tornillo Placa Occipital 4.0x10mm	1
3643	Tornillo Placa Occipital 4.0x12mm	1
3644	Tornillo Placa Occipital 4.0x14mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube. Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3645	Tornillo Placa Occipital 4.0x16mm	1
3646	Tornillo Placa Occipital 4.5x6mm	1
3647	Tornillo Placa Occipital 4.5x8mm	1
3648	Tornillo Placa Occipital 4.5x10mm	1
3649	Tornillo Placa Occipital 4.5x12mm	1
3650	Tornillo Placa Occipital 4.5x14mm	1
3651	Tornillo Placa Occipital 4.5x16mm	1
3652	Gancho Conector Cervical	1
3653	Gancho Laminar Cervical	1
3654	Gancho Laminar Grande Cervical	1
3655	Barra Cervo Dorsal SS	1
3656	Barra Cervo Dorsal LM	1
3657	Barra Cervo Dorsal LL	1
3658	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 120	1
3659	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 140	1
3660	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 180	1
3661	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 210	1
3662	Barra Placa Occipital	1
3663	Barra Placa Occipital derecha	1
3664	Barra Placa Occipital izquierda	1
3665	Barra Placa Occipital Predoblada derecha	1
3666	Barra Placa Occipital Predoblada izquierda	1
3667	Conector Lateral	1
3668	Placa Occipital 50mm	1
3669	Placa Occipital 60mm	1
3672	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	1
3673	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	1
3674	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	1
3675	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	1
3676	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	1
3677	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	1
3678	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x20	1
3679	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x25	1
3680	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x30	1
3681	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x35	1
3682	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x40	1
3683	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x45	1
3684	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 30	1
3685	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3686	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 40	1
3687	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 30	1
3688	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 35	1
3689	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 40	1
3690	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 45	1
3691	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 50	1
3692	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 35	1
3693	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 40	1
3694	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 45	1
3695	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 50	1
3696	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 55	1
3697	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 30	1
3698	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 35	1
3699	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 40	1
3700	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 45	1
3701	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 50	1
3702	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 55	1
3703	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	1
3704	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	1
3705	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	1
3706	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	1
3707	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	1
3708	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	1
3709	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 30	1
3710	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 35	1
3711	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 40	1
3712	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 45	1
3713	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 50	1
3714	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 55	1
3715	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x25mm	1
3716	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x30mm	1
3717	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x35mm	1
3718	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x40mm	1
3719	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x45mm	1
3720	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x50mm	1
3721	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x30	1
3722	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x35	1
3723	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x40	1
3724	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x45	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3725	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x50	1
3726	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x30mm	1
3727	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x35mm	1
3728	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x40mm	1
3729	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x45mm	1
3730	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x50mm	1
3731	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x55mm	1
3732	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x60mm	1
3733	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x65mm	1
3734	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x30	1
3735	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x35	1
3736	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x40	1
3737	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x45	1
3738	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x50	1
3739	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x55	1
3740	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x60	1
3741	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x65	1
3742	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x30	1
3743	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x35	1
3744	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x40	1
3745	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x45	1
3746	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x50	1
3747	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x55	1
3748	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x60	1
3749	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x65	1
3750	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x30	1
3751	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x35	1
3752	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x40	1
3753	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x45	1
3754	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x50	1
3755	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x55	1
3756	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x60	1
3757	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x65	1
3758	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x25	1
3759	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x30	1
3760	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x35	1
3761	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x40	1
3762	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x45	1
3763	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x50	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3764	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x30	1
3765	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x35	1
3766	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x40	1
3767	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x45	1
3768	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x50	1
3769	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x30	1
3770	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x35	1
3771	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x40	1
3772	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x45	1
3773	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x50	1
3774	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x55	1
3775	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x60	1
3776	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x65	1
3777	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x30	1
3778	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x35	1
3779	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x40	1
3780	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x45	1
3781	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x50	1
3782	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x55	1
3783	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x60	1
3784	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x65	1
3785	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x30	1
3786	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x35	1
3787	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x40	1
3788	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x45	1
3789	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x50	1
3790	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x55	1
3791	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x60	1
3792	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x65	1
3793	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x30	1
3794	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x35	1
3795	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x40	1
3796	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x45	1
3797	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x50	1
3798	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x55	1
3799	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x60	1
3800	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x65	1
3801	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	1
3802	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3803	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	1
3804	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	1
3805	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	1
3806	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	1
3807	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x25mm	1
3808	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x30mm	1
3809	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x35mm	1
3810	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x40mm	1
3811	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x45mm	1
3812	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x50mm	1
3813	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x30	1
3814	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x35	1
3815	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x40	1
3816	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x45	1
3817	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x50	1
3818	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x30	1
3819	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x35	1
3820	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x40	1
3821	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x45	1
3822	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x50	1
3823	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x30	1
3824	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x35	1
3825	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x40	1
3826	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x45	1
3827	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x50	1
3828	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x30	1
3829	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x35	1
3830	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x40	1
3831	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	1
3832	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x50	1
3833	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x55	1
3834	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x30	1
3835	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x35	1
3836	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x40	1
3837	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x45	1
3838	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x50	1
3839	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x55	1
3840	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x30	1
3841	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3842	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x40	1
3843	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x45	1
3844	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x50	1
3845	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x55	1
3846	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	1
3847	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	1
3848	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	1
3849	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	1
3850	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	1
3851	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	1
3852	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 60	1
3853	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 65	1
3854	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x35	1
3855	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x40	1
3856	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x45	1
3857	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x30	1
3858	Tornillo Poliaxial Sacro speed 7.0x35	1
3859	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x40	1
3860	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x45	1
3861	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x50	1
3862	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x55	1
3863	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x60	1
3864	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x65	1
3865	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x70	1
3866	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x75	1
3867	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x80	1
3868	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x85	1
3869	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x90	1
3870	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x95	1
3871	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x100	1
3872	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x110	1
3873	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x120	1
3874	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x30	1
3875	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x35	1
3876	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x40	1
3877	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x45	1
3878	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x50	1
3879	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20	1
3880	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3881	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30	1
3882	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35	1
3883	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40	1
3884	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45	1
3885	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50	1
3886	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 30	1
3887	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 35	1
3888	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 40	1
3889	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 45	1
3890	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 50	1
3891	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30	1
3892	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35	1
3893	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40	1
3894	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45	1
3895	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50	1
3896	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x30	1
3897	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x35	1
3898	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x40	1
3899	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x25	1
3900	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x30	1
3901	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x35	1
3902	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x40	1
3903	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x45	1
3904	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x50	1
3905	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x35	1
3906	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x40	1
3907	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x45	1
3908	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x50	1
3909	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35	1
3910	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40	1
3911	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45	1
3912	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50	1
3913	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x30	1
3914	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x35	1
3915	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x40	1
3916	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x45	1
3917	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x50	1
3918	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x30	1
3919	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3920	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x40	1
3921	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x45	1
3922	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x50	1
3923	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x55	1
3924	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30	1
3925	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35	1
3926	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40	1
3927	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45	1
3928	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50	1
3929	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55	1
3930	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 60	1
3931	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 65	1
3932	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45	1
3933	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x35	1
3934	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x40	1
3935	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45	1
3936	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x50	1
3937	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x70	1
3938	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x75	1
3939	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x80	1
3940	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x85	1
3941	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x90	1
3942	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x95	1
3943	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x100	1
3944	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x105	1
3945	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x110	1
3946	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x115	1
3947	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x120	1
3948	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x25	1
3949	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x30	1
3950	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x35	1
3951	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x40	1
3952	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x45	1
3953	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x50	1
3954	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x55	1
3955	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x60	1
3956	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x65	1
3957	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x70	1
3958	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x75	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3959	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x80	1
3960	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x85	1
3961	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x90	1
3962	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x95	1
3963	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x100	1
3964	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x105	1
3965	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x110	1
3966	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x115	1
3967	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x120	1
3968	Gancho Conector	1
3975	Gancho Laminar Torácico	1
3976	Gancho Laminar Torácico de Reducción	1
3979	Tornillo Gancho Pedicular x 14	1
3980	Tornillo Gancho Pedicular x 16	1
3981	Tornillo Gancho Pedicular x 18	1
3982	Tornillo Gancho Pedicular x 20	1
3983	Tornillo Gancho Pedicular x 25	1
3984	Tornillo Gancho Pedicular x 30	1
3985	Tornillo Gancho Pedicular x 35	1
3986	Conector Transverso Ajustable 1	1
3987	Conector Transverso Ajustable 2	1
3988	Conector Transverso Ajustable 3	1
3989	Conector Transverso Ajustable 4	1
3990	Conector Transverso Ajustable 5	1
3991	Amarra Barra Luque L1	1
3992	Amarra Barra Luque L2	1
3993	Amarra Barra Luque L3	1
3994	Barra Longitudinal 6.0 x 40	1
3995	Barra Longitudinal 6.0 x 50	1
3996	Barra Longitudinal 6.0 x 60	1
3997	Barra Longitudinal 6.0 x 70	1
3998	Barra Longitudinal 6.0 x 80	1
3999	Barra Longitudinal 6.0 x 90	1
4000	Barra Longitudinal 6.0 x 100	1
4001	Barra Longitudinal 6.0 x 110	1
4002	Barra Longitudinal 6.0 x 120	1
4003	Barra Longitudinal 6.0 x 130	1
4004	Barra Longitudinal 6.0 x 140	1
4005	Barra Longitudinal 6.0 x 150	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

4006	Barra Longitudinal 6.0 x 165	1
4007	Barra Longitudinal 6.0 x 180	1
4008	Barra Longitudinal 6.0 x 210	1
4009	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 45	1
4010	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 55	1
4011	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 65	1
4012	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 75	1
4013	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 85	1
4014	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 95	1
4015	Barra Longitudinal 6.0 X 300	1
4016	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 300	1
4017	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 340	1
4018	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 380	1
4019	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 420	1
4020	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 460	1
4021	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 480	1
4022	Barra Longitudinal 6.0 X 480	1
4023	Barra Longitudinal 6.0 X 500	1
4025	Barra Transversa x 40	1
4026	Barra Transversa x 60	1
4027	Barra Transversa x 80	1
4028	Barra Transversa x 100	1
4029	Tornillo Canulado Torácico 5.0x25	1
4030	Tornillo Canulado Torácico 5.0x30	1
4031	Tornillo Canulado Torácico 5.0x35	1
4032	Tornillo Canulado Torácico 5.0x40	1
4033	Tornillo Canulado Torácico 5.0x45	1
4034	Tornillo Canulado Torácico 5.0x50	1
4035	Tornillo Canulado Torácico 5.0x55	1
4036	Tornillo Canulado Torácico 5.0x60	1
4037	Tornillo Canulado Torácico 5.0x65	1
4038	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x25	1
4039	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x30	1
4040	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x35	1
4041	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x40	1
4042	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x45	1
4043	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x50	1
4044	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x55	1
4045	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x60	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4046	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x65	1
4047	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x25	1
4048	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x30	1
4049	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x35	1
4050	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x40	1
4051	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x45	1
4052	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x50	1
4053	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x55	1
4054	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x60	1
4055	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x65	1
4056	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 25	1
4057	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 30	1
4058	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 35	1
4059	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 40	1
4060	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 45	1
4061	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 50	1
4062	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 55	1
4063	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 60	1
4064	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 65	1
4065	Tornillo Canulado Sacro 7.0x25	1
4066	Tornillo Canulado Sacro 7.0x30	1
4067	Tornillo Canulado Sacro 7.0x35	1
4068	Tornillo Canulado Sacro 7.0x40	1
4069	Tornillo Canulado Sacro 7.0x45	1
4070	Tornillo Canulado Sacro 7.0x50	1
4071	Tornillo Canulado Sacro 7.0x55	1
4072	Tornillo Canulado Sacro 7.0x60	1
4073	Tornillo Canulado Sacro 7.0x65	1
4074	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x25	1
4075	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x30	1
4076	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x35	1
4077	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x40	1
4078	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x45	1
4079	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x50	1
4080	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x55	1
4081	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x60	1
4082	Tornillo Canulado Iliaco 7.5x65	1
4083	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x25	1
4084	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x30	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

4085	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x35	1
4086	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x40	1
4087	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x45	1
4088	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x50	1
4089	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x55	1
4090	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x60	1
4091	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x65	1
4092	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x25	1
4093	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x30	1
4094	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x35	1
4095	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x40	1
4096	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x45	1
4097	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x50	1
4098	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x55	1
4099	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x60	1
4100	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x65	1
4101	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x25	1
4102	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x30	1
4103	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x35	1
4104	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x40	1
4105	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x45	1
4106	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x50	1
4107	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x55	1
4108	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x60	1
4109	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x65	1
4110	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x25	1
4111	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x30	1
4112	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x35	1
4113	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x40	1
4114	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x45	1
4115	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x50	1
4116	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x55	1
4117	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x60	1
4118	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x65	1
4119	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x25	1
4120	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x30	1
4121	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x35	1
4122	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x40	1
4123	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x45	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4124	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x50	1
4125	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x55	1
4126	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x60	1
4127	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x65	1
4128	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x25	1
4129	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x30	1
4130	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x35	1
4131	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x40	1
4132	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x45	1
4133	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x50	1
4134	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x55	1
4135	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x60	1
4136	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x65	1
4137	Cánula	1
4138	Apisonador Cánula	1
4139	Barra Dura 6.0 x 260mm	1
4140	Barra Dura 6.0 x 300mm	1
4141	Barra Dura 6.0 x 340mm	1
4142	Barra Dura 6.0 x 380mm	1
4143	Barra Dura 6.0 x 420mm	1
4144	Barra Dura 6.0 x 460mm	1
4145	Barra Dura 6.0 x 500mm	1
4146	Barra Dura 6.0 x 510mm	1
4147	Barra 6.0L - 5.5L	1
4148	Barra 6.0XL - 5.5L	1
4149	Barra 6.0L - 5.0L	1
4150	Barra 6.0S - 5.0L	1
4151	Barra 6.0XL - 5.0L	1
4152	Barra Longitudinal Dura x 300mm	1
4153	Barra Longitudinal Dura x 360mm	1
4154	Barra Longitudinal Dura x 480mm	1
4155	Barra Longitudinal Dura x 260mm	1
4156	Barra Longitudinal Dura x 420mm	1
4157	Barra Longitudinal Dura x 510mm	1
4158	Barra Longitudinal 5.0 x 180	1
4159	Barra Longitudinal 5.0 x 210	1
4160	Barra Longitudinal 5.0 x 260	1
4161	Barra Longitudinal 5.0 x 300	1
4162	Barra Longitudinal 5.0 x 360	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4163	Barra Longitudinal 5.0 x 480	1
4164	Barra 5.0S - 3.5L	1
4165	Barra 5.0S - 3.5S	1
4166	Barra Dura 5.5 x 300mm	1
4167	Barra Dura 5.5 x 340mm	1
4168	Barra Dura 5.5 x 380mm	1
4169	Barra Dura 5.5 x 420mm	1
4170	Barra Dura 5.5 x 460mm	1
4171	Caja Cervical Pequeña de 4mm	1
4172	Caja Cervical Pequeña de 5mm	1
4173	Caja Cervical Pequeña de 6mm	1
4174	Caja Cervical Pequeña de 7mm	1
4175	Caja Cervical en PEEK de 4.7mm	1
4176	Caja Cervical en PEEK de 5.7mm	1
4177	Caja Cervical en PEEK de 6.7mm	1
4178	Caja Cervical en PEEK de 7.7mm	1
4179	Caja Cervical en PEEK de 8.7mm	1
4180	Caja Cervical en PEEK de 9.7mm	1
4181	Espaciador Interespino x 8mm	1
4182	Espaciador Interespino x 10mm	1
4183	Espaciador Interespino x 12mm	1
4184	Espaciador Interespino x 14mm	1
4185	Espaciador Interespino x 16mm	1
4186	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 6mm	1
4187	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 7mm	1
4188	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 8mm	1
4189	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 9mm	1
4190	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 10mm	1
4191	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 11mm	1
4192	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 12mm	1
4193	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 13mm	1
4194	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 14mm	1
4195	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 15mm	1
4196	Caja de Fusión TLIF R de 6mm	1
4197	Caja de Fusión TLIF R de 7mm	1
4198	Caja de Fusión TLIF R de 8mm	1
4199	Caja de Fusión TLIF R de 9mm	1
4200	Caja de Fusión TLIF R de 10mm	1
4201	Caja de Fusión TLIF R de 11mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4202	Caja de Fusión TLIF R de 12mm	1
4203	Caja de Fusión TLIF R de 13mm	1
4204	Caja de Fusión TLIF R de 14mm	1
4205	Caja de Fusión TLIF R de 15mm	1
4206	Caja de Fusión TLIF PRO de 6mm	1
4207	Caja de Fusión TLIF PRO de 7mm	1
4208	Caja de Fusión TLIF PRO de 8mm	1
4209	Caja de Fusión TLIF PRO de 9mm	1
4210	Caja de Fusión TLIF PRO de 10mm	1
4211	Caja de Fusión TLIF PRO de 11mm	1
4212	Caja de Fusión TLIF PRO de 12mm	1
4213	Caja de Fusión TLIF PRO de 13mm	1
4214	Caja de Fusión TLIF PRO de 14mm	1
4215	Caja de Fusión TLIF PRO de 15mm	1
4216	Caja de Fusión TLIF PRO de 16mm	1
4217	Barra Longitudinal Pediátrica x 180	1
4218	Barra Longitudinal Pediátrica x 210	1
4219	Barra Longitudinal Pediátrica x 300	1
4220	Barra Longitudinal Pediátrica x 360	1
4221	Barra Longitudinal Pediátrica x 480	1
4222	Barra 4.76 L – 3.5 L	1
4223	Barra 4.76 L – 3.5 S	1
4224	Barra 4.76 S – 3.5 L	1
4225	Barra 4.76 S – 3.5 S	1
4226	Barra 6 L – 4.76 L	1
4227	Barra 6 L – 4.76 S	1
4228	Barra 6 S – 4.76 L	1
4229	Barra 6 S – 4.76 S	1
4230	Gancho Laminar	1
4231	Gancho Laminar Grande	1
4232	Gancho Torácico	1
4233	Gancho Torácico Reducido	1
4234	Gancho Rotado DER	1
4235	Gancho Rotado IZQ	1
4236	Gancho Pedicular	1
4237	Gancho Pedicular Grande	1
4238	Conector Pediátrico	1
4239	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x25	1
4240	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x30	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4241	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x35	1
4242	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x40	1
4243	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x45	1
4244	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x50	1
4245	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x25	1
4246	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x30	1
4247	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x35	1
4248	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x40	1
4249	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x45	1
4250	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x50	1
4251	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x30	1
4252	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x35	1
4253	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x40	1
4254	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x45	1
4255	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x50	1
4256	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x20	1
4257	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x25	1
4258	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x30	1
4259	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x35	1
4260	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x40	1
4261	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x25	1
4262	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x30	1
4263	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x35	1
4264	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x40	1
4265	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x45	1
4266	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x50	1
4267	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x25	1
4268	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x30	1
4269	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x35	1
4270	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x40	1
4271	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x45	1
4272	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x50	1
4273	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x30	1
4274	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x35	1
4275	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x40	1
4276	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x45	1
4277	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x50	1
4278	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x30	1
4279	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4280	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x40	1
4281	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x45	1
4282	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x50	1
4283	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x60	1
4284	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x65	1
4285	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x70	1
4291	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x45	1
4292	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x50	1
4318	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x30	1
4319	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x35	1
4320	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x40	1
4321	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x45	1
4322	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x50	1
4323	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x20	1
4324	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x25	1
4325	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x30	1
4326	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x35	1
4327	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x40	1
4328	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x45	1
4329	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x50	1
4330	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x25	1
4331	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x30	1
4332	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x35	1
4333	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x40	1
4334	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x45	1
4335	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x50	1
4336	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x25	1
4337	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x30	1
4338	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x35	1
4339	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x40	1
4340	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x45	1
4341	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x50	1
4342	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x30	1
4343	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x35	1
4344	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x40	1
4345	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x45	1
4346	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x50	1
4347	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x30	1
4348	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4349	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x40	1
4350	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x45	1
4351	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x50	1
4352	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x60	1
4353	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x65	1
4354	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x70	1
4355	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x30	1
4356	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x35	1
4357	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x40	1
4358	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x45	1
4359	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x50	1
4360	Tornillo de Bloqueo	1
4361	Tornillo de Bloqueo Fusible	1
4362	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 10	1
4363	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 12	1
4364	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 14	1
4365	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 16	1
4366	Malla Cervical de 12x10mm	1
4367	Malla Cervical de 12x12mm	1
4368	Malla Cervical de 12x14mm	1
4369	Malla Cervical de 12x16mm	1
4370	Malla Cervical de 12x18mm	1
4371	Malla Cervical de 12x20mm	1
4372	Malla Cervical de 12x22mm	1
4373	Malla Cervical de 12x24mm	1
4374	Malla Cervical de 12x26mm	1
4375	Malla Cervical de 12x28mm	1
4376	Malla Cervical de 12x30mm	1
4377	Malla Cervical de 12x32mm	1
4378	Malla Cervical de 12x34mm	1
4379	Malla Cervical de 12x36mm	1
4380	Malla Cervical de 12x38mm	1
4381	Malla Cervical de 12x40mm	1
4382	Malla Cervical de 12x42mm	1
4383	Malla Cervical de 12x44mm	1
4384	Malla Cervical de 12x46mm	1
4385	Malla Cervical de 12x48mm	1
4386	Malla Cervical de 12x50mm	1
4387	Barra Longitudinal por 40mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4388	Barra Longitudinal por 50mm	1
4389	Barra Longitudinal por 60mm	1
4390	Barra Longitudinal por 70mm	1
4391	Barra Longitudinal por 80mm	1
4392	Barra Longitudinal por 90mm	1
4393	Barra Longitudinal por 110mm	1
4394	Barra Longitudinal por 130mm	1
4395	Barra Longitudinal por 150mm	1
4396	Barra Longitudinal por 180mm	1
4397	Barra Longitudinal por 210mm	1
4398	Barra Longitudinal por 300mm	1
4399	Barra Longitudinal por 480mm	1
4400	Barra con Hexágono por 200mm	1
4401	Barra con Hexágono por 260mm	1
4402	Barra con Hexágono por 300mm	1
4403	Barra con Hexágono por 340mm	1
4404	Barra con Hexágono por 380mm	1
4405	Barra con Hexágono por 420mm	1
4406	Barra con Hexágono por 450mm	1
4407	Barra con Hexágono por 460mm	1
4408	Barra con Hexágono por 480mm	1
4409	Barra con Hexágono por 510mm	1
4410	Barra Longitudinal Luque por 500	1
4411	Barra Transversa por 40mm	1
4412	Barra Transversa por 60mm	1
4413	Barra Transversa por 80mm	1
4414	Barra Transversa por 100mm	1
4415	Barra 5.5L - 3.5S	1
4416	Barra Curvada para Escoliosis por 300mm	1
4417	Barra Curvada para Escoliosis por 340mm	1
4418	Barra Curvada para Escoliosis por 380mm	1
4419	Barra Curvada para Escoliosis por 420mm	1
4420	Barra Curvada para Escoliosis por 460mm	1
4421	Barra Curvada para Escoliosis por 500mm	1
4422	Barra Curvada para Escoliosis por 510mm	1
4423	Conector Transverso	1
4424	Conector Iliaco Neutro x 20	1
4425	Conector Iliaco Neutro x 25	1
4426	Conector Iliaco Neutro x 30	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4427	Conector Iliaco Neutro x 40	1
4428	Gancho Laminar Pequeño	1
4429	Gancho Laminar Pequeño de Reducción	1
4430	Gancho Laminar Mediano	1
4431	Gancho Laminar Mediano de Reducción	1
4433	Gancho Pedicular de Reducción	1
4434	Gancho Rotado Izquierdo	1
4435	Gancho Rotado Derecho	1
4436	Gancho Inclinado Izquierdo	1
4437	Gancho Inclinado Izquierdo de Reducción	1
4438	Gancho Inclinado Derecho	1
4439	Gancho Inclinado Derecho de Reducción	1
4440	Tornillo Monoaxial 4.0x25	1
4441	Tornillo Monoaxial 4.0x30	1
4442	Tornillo Monoaxial 4.0x35	1
4443	Tornillo Monoaxial 4.0x40	1
4444	Tornillo Monoaxial 4.5x25	1
4445	Tornillo Monoaxial 4.5x30	1
4446	Tornillo Monoaxial 4.5x35	1
4447	Tornillo Monoaxial 4.5x40	1
4448	Tornillo Monoaxial 5.0x30	1
4449	Tornillo Monoaxial 5.0x35	1
4450	Tornillo Monoaxial 5.0x40	1
4451	Tornillo Monoaxial 5.0x45	1
4452	Tornillo Monoaxial 5.5x35	1
4453	Tornillo Monoaxial 5.5x40	1
4454	Tornillo Monoaxial 5.5x45	1
4455	Tornillo Monoaxial 5.5x50	1
4456	Tornillo Monoaxial 6.0x35	1
4457	Tornillo Monoaxial 6.0x40	1
4458	Tornillo Monoaxial 6.0x45	1
4459	Tornillo Monoaxial 6.0x50	1
4460	Tornillo Poliaxial 4.0x25	1
4461	Tornillo Poliaxial 4.0x30	1
4462	Tornillo Poliaxial 4.0x35	1
4463	Tornillo Poliaxial 4.0x40	1
4464	Tornillo Poliaxial 4.0x45	1
4465	Tornillo Poliaxial 4.5x25	1
4466	Tornillo Poliaxial 4.5x30	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

4467	Tornillo Poliaxial 4,5x35	1
4468	Tornillo Poliaxial 4,5x40	1
4469	Tornillo Poliaxial 4,5x45	1
4470	Tornillo Poliaxial 4,5x50	1
4471	Tornillo Poliaxial 5,0x25	1
4472	Tornillo Poliaxial 5,0x30	1
4473	Tornillo Poliaxial 5,0x35	1
4474	Tornillo Poliaxial 5,0x40	1
4475	Tornillo Poliaxial 5,0x45	1
4476	Tornillo Poliaxial 5,0x50	1
4477	Tornillo Poliaxial 5,5x25	1
4478	Tornillo Poliaxial 5,5x30	1
4479	Tornillo Poliaxial 5,5x35	1
4480	Tornillo Poliaxial 5,5x40	1
4481	Tornillo Poliaxial 5,5x45	1
4482	Tornillo Poliaxial 5,5x50	1
4483	Tornillo Poliaxial 5,5x55	1
4484	Tornillo Poliaxial 6,0x25	1
4485	Tornillo Poliaxial 6,0x30	1
4486	Tornillo Poliaxial 6,0x35	1
4487	Tornillo Poliaxial 6,0x40	1
4488	Tornillo Poliaxial 6,0x45	1
4489	Tornillo Poliaxial 6,0x50	1
4490	Tornillo Poliaxial 6,0x55	1
4491	Tornillo Poliaxial 6,5x35	1
4492	Tornillo Poliaxial 6,5x40	1
4493	Tornillo Poliaxial 6,5x45	1
4494	Tornillo Poliaxial 6,5x50	1
4495	Tornillo Poliaxial 6,5x55	1
4496	Tornillo Poliaxial 7,0x30	1
4497	Tornillo Poliaxial 7,0x35	1
4498	Tornillo Poliaxial 7,0x40	1
4499	Tornillo Poliaxial 7,0x45	1
4500	Tornillo Poliaxial 7,0x50	1
4501	Tornillo Poliaxial 7,0x55	1
4502	Tornillo Poliaxial 7,0x60	1
4503	Tornillo Poliaxial 7,0x65	1
4504	Tornillo Poliaxial 7,0x70	1
4505	Tornillo Poliaxial 7,0x75	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4506	Tornillo Poliaxial 7.0x80	1
4507	Tornillo Poliaxial 7.0x85	1
4508	Tornillo Poliaxial 7.0x90	1
4509	Tornillo Poliaxial 7.0x95	1
4510	Tornillo Poliaxial 7.0x100	1
4511	Tornillo Poliaxial 7.0x105	1
4512	Tornillo Poliaxial 7.0x110	1
4513	Tornillo Poliaxial 7.0x115	1
4514	Tornillo Poliaxial 7.0x120	1
4515	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x25	1
4516	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x30	1
4517	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x35	1
4518	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x40	1
4519	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x25	1
4520	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x30	1
4521	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x35	1
4522	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x40	1
4523	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x25	1
4524	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x30	1
4525	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x35	1
4526	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x40	1
4527	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x45	1
4528	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x50	1
4529	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x55	1
4530	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x25	1
4531	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x30	1
4532	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x35	1
4533	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x40	1
4534	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x45	1
4535	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x50	1
4536	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x55	1
4537	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x25	1
4538	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x30	1
4539	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x35	1
4540	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x40	1
4541	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x45	1
4542	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x50	1
4543	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x55	1
4544	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x30	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4545	Tomillo Poliaxial de Reducción 6.5x35	1
4546	Tomillo Poliaxial de Reducción 6.5x40	1
4547	Tomillo Poliaxial de Reducción 6.5x45	1
4548	Tomillo Poliaxial de Reducción 6.5x50	1
4549	Tomillo Poliaxial de Reducción 6.5x55	1
4550	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x30	1
4551	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x35	1
4552	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x40	1
4553	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x45	1
4554	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x50	1
4555	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x55	1
4556	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x60	1
4557	Tomillo Poliaxial de Reducción 7.0x65	1
4560	Bloqueador 1	1
4561	Bloqueador 2	1
4562	Conector Axial 6.0 - 6.0	1
4563	Conector Axial 6.0 - 5.5	1
4564	Conector Axial 6.0 - 4.76	1
4565	Conector Axial 6.0 - 3.5	1
4566	Conector Axial 5.5 - 5.5	1
4567	Conector Axial 5.5 - 4.76	1
4568	Conector Axial 5.5 - 3.5	1
4569	Conector Axial 4.76 - 4.76	1
4570	Conector Axial 4.76 - 3.5	1
4571	Conector Axial 3.5 - 3.5	1
4572	Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0	1
4573	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5	1
4574	Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76	1
4575	Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5	1
4576	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5	1
4577	Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76	1
4578	Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5	1
4579	Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76	1
4580	Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5	1
4581	Conector Lado a Lado 3.5 - 3.5	1
4582	Caja Cervical Bloqueada de 4mm	1
4583	Caja Cervical Bloqueada de 5mm	1
4584	Caja Cervical Bloqueada de 6mm	1
4585	Caja Cervical Bloqueada de 7mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4586	Caja Cervical Bloqueada de 8mm	1
4587	Caja Cervical Bloqueada de 9mm	1
4588	Caja Cervical Bloqueada de 10mm	1
4589	Tornillo B x 10mm	1
4590	Tornillo B x 12mm	1
4591	Tornillo B x 14mm	1
4592	Tornillo B x 16mm	1
4593	Tornillo B x 18mm	1
4594	Tornillo B x 20mm	1
4595	Tornillo B de Emergencia x 10mm	1
4596	Tornillo B de Emergencia x 12mm	1
4597	Tornillo B de Emergencia x 14mm	1
4598	Tornillo B de Emergencia x 16mm	1
4599	Tornillo B de Emergencia x 18mm	1
4600	Tornillo B de Emergencia x 20mm	1
4601	Tornillo B Truncado x 10mm	1
4602	Tornillo B Truncado x 12mm	1
4603	Tornillo B Truncado x 14mm	1
4604	Tornillo B Truncado x 16mm	1
4605	Tornillo B Truncado x 18mm	1
4606	Tornillo B Truncado x 20mm	1
4607	Set para cifoplastia SWS 15MM	1
4608	Cemento para Cifoplastia SUBITON VTP CIFO	1
4609	Inflatable Bone Expander System	1
4612	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 10mm	1
4613	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 15mm	1
4614	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 20mm	1
4615	Set Subiton VTP Integral con aguja plástica 3.0 X 150mm	1
4616	subiton vtp - cemento para vertebroplastia	1
4617	Accessory Kit	1
4618	Bone Cement Mixer and Dispensing System	1
4621	PMMA Bone Cement	1
4622	Aguja Para Biopsia de Hueso y Vertebroplastia	1
4623	Aguja Subiton Vertebroplastia X 3.0 X 150MM (Mango Plastico)	1
4624	Agujas VTP - Biopsia 3.0 X 150MM Metálica	1
4625	Trocar	1
4626	Biopsy Kit	1
4627	Electrodo de tubo laringeo	1
4628	Estimulador de Tubo Larigeo	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4629	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 5mm - PEEK	1
4630	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 6mm - PEEK	1
4631	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 7mm - PEEK	1
4632	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 8mm - PEEK	1
4633	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 9mm - PEEK	1
4634	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 10mm - PEEK	1
4635	Tornillo Diam 2.4 x 14	1
4636	Tornillo Diam 2.4 x 16	1
4637	Tornillo Diam 2.4 x 18	1
4638	Tornillo de celda cervical con rosca x 12mm	1
4639	Tornillo de celda cervical con rosca x 14mm	1
4640	Tornillo de celda cervical con rosca x 16mm	1
4641	Tornillo de celda cervical con rosca x 18mm	1
4642	Tornillo de celda cervical con rosca x 20mm	1
4643	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 9H mm	1
4644	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 9H mm	1
4645	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 10H mm	1
4646	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 10H mm	1
4647	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 11H mm	1
4648	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 11H mm	1
4649	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 12H mm	1
4650	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 12H mm	1
4651	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 13H mm	1
4652	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 13H mm	1
4653	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 14H mm	1
4654	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 14H mm	1
4655	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 15H mm	1
4656	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 15H mm	1
4657	Disco Cúchilla	1
4658	24 Pulgadas Alambre Guía	1
4659	1.4MM X 18IN SS K-Wire Trocar Tip	1
4660	DESECHABLES NEURO MONITOREO SONDA	1
4661	Savannah®-T 5.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4662	Savannah®-T 5.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4663	Savannah®-T 5.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4664	Savannah®-T 5.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4665	Savannah®-T 5.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4666	Savannah®-T 6.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4667	Savannah®-T 6.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4668	Savannah®-T 6.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4669	Savannah®-T 6.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4670	Savannah®-T 6.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4671	Savannah®-T 6.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4672	Savannah®-T 6.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4673	Savannah®-T 6.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4674	Savannah®-T 7.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4675	Savannah®-T 7.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4676	Savannah®-T 7.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4677	Savannah®-T 7.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4678	Savannah®-T 7.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4679	Savannah®-T 7.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4680	Savannah®-T 7.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4681	Savannah®-T 7.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4682	Savannah®-T Curved Notched Rod	1
4711	Savannah®-T Set Screw	1
4713	Celda chica(9°)x11mm	1
4714	Celda chica(9°)x13mm	1
4715	Celda chica(9°)x15mm	1
4716	Celda mediana(9°)x11mm	1
4717	Celda mediana(9°)x13mm	1
4718	Celda mediana(9°)x15mm	1
4719	Celda chica x11mm	1
4720	Celda chica x13mm	1
4721	Celda chica x15mm	1
4722	Celda mediana x11mm	1
4723	Celda mediana x13mm	1
4724	Celda mediana x15mm	1
4725	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 20mm	1
4726	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 25mm	1
4727	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 30mm	1
4728	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 35mm	1
4729	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 40mm	1
4730	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:10-13mm, 0°	1
4731	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:12-17mm, 0°	1
4732	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 0°	1
4733	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 6°	1
4734	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 0°	1
4735	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 6°	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4736	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 0°	1
4737	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 6°	1
4738	Membrana 25x25 mm 4 capas	1
4739	Membrana 25x75 mm 4 capas	1
4740	Membrana 50x50 mm 4 capas	1
4741	Membrana 75x75 mm 4 capas	1
4742	Membrana 100x125 mm 4 capas	1
4743	Membrana 40x70 mm 2 capas	1
4744	Membrana 50x100 mm 2 capas	1
4745	Membrana 100x100 mm 2 capas	1
4746	Membrana 100x150 mm 2 capas	1
4747	Membrana 150x250 mm 2 capas	1
4748	Membrana 40x70 mm 4 capas	1
4749	Membrana 50x100 mm 4 capas	1
4750	Membrana 100x100 mm 4 capas	1
4751	Membrana 100x150 mm 4 capas	1
4752	Membrana 150x250 mm 4 capas	1
4753	Membrana 40x70 mm 6 capas	1
4754	Membrana 50x100 mm 6 capas	1
4755	Membrana 100x100 mm 6 capas	1
4756	Membrana 100x150 mm 6 capas	1
4757	Membrana 150x250 mm 6 capas	1
4758	Membrana 40x70 mm 8 capas	1
4759	Membrana 50x100 mm 8 capas	1
4760	Membrana 100x100 mm 8 capas	1
4761	Membrana 100x150 mm 8 capas	1
4762	Membrana 150x250 mm 8 capas	1
4763	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 10 orif. ac	1
4764	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac	1
4765	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 7 orif. ac	1
4766	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 8 orif. ac	1
4767	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 9 orif. ac	1
4768	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 11 orif. ac	1
4769	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac	1
4770	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 4 orif. ac	1
4771	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 5 orif. ac	1
4772	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 6 orif. ac	1
4773	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en L (VPE) de 3.5mmx 5 orif ti	1
4774	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en O (VPE) de 3.5mmx 4 orif ti	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4775	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 orif ti	1
4776	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 7 orif ti	1
4777	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 orif ti	1
4778	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 9 orif ti	1
4779	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 10 orif ti	1
4780	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 11 orif ti	1
4781	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 12 orif ti	1
4782	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 13 orif ti	1
4783	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 14 orif ti	1
4784	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 15 orif ti	1
4785	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 16 orif ti	1
4786	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 10 orif ti	1
4787	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 12 orif ti	1
4788	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 14 orif ti	1
4789	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 16 orif ti	1
4790	Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mmx 6 orif ti	1
4791	Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mmx 8 orif ti	1
4792	Placa de bloqueo de Sinfis Vortex (VPE) de 3.5mmx 4 orif ti	1
4793	Placa de bloqueo de Sinfis Vortex (VPE) de 3.5mmx 6 orif ti	1
4794	Tomillo cortical de pelvis cualquier medida	1
4795	Tomillo canulado para pelvis rosca completa cualquier medida	1
4796	Tomillo canulado para pelvis rosca parcial cualquier medida	1
4797	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 08	1
4798	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 10	1
4799	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 12	1
4800	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 14	1
4801	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 16	1
4802	TAPON DE CIERRE ACETABULAR PAVI	1
4803	INSERTO EN CERÁMICA ø 28 / 36 (46/48/50)	1
4804	INSERTO EN CERÁMICA ø 32 / 41 (52/54)	1
4805	INSERTO EN CERÁMICA ø 32 / 44 (56/58)	1
4806	INSERTO EN CERÁMICA ø 32 / 48 (60/62)	1
4807	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T36	1
4808	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T41	1
4809	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T44	1
4810	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T48	1
4811	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T52	1
4812	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 46 36	1
4813	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 48 36	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4814	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 50 36	1
4815	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 52 41	1
4816	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 54 41	1
4817	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 56 44	1
4818	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 58 44	1
4819	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 60 48	1
4820	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 62 48	1
4821	COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 64 MM	1
4822	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T08 (Displasia)	1
4823	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T09	1
4824	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T10	1
4825	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T11	1
4826	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T12	1
4827	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T13	1
4828	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T14	1
4829	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T15	1
4830	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T16	1
4831	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T9	1
4832	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T10	1
4833	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T11	1
4834	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T12	1
4835	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T13	1
4836	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T14	1
4837	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T15	1
4838	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T09	1
4839	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T10	1
4840	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T11	1
4841	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T12	1
4842	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T13	1
4843	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T14	1
4844	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T15	1
4845	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T16	1
4846	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 -3.5	1
4847	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 -4	1
4848	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 +3.5	1
4849	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 +4	1
4850	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 0	1
4851	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 0	1
4852	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 -4	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035


VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4853	CABEZA CERAMICA 12/14 Ø 36 0	1
4854	CABEZA CERAMICA 12/14 Ø 36 +4	1
4855	COPA CARGOS TORNILLO Ø 46 39	1
4856	COPA CARGOS TORNILLO Ø 48 39	1
4857	COPA CARGOS TORNILLO Ø 50 44	1
4858	COPA CARGOS TORNILLO Ø 52 44	1
4859	COPA CARGOS TORNILLO Ø 54 48	1
4860	COPA CARGOS TORNILLO Ø 56 48	1
4861	COPA CARGOS TORNILLO Ø 58 48	1
4862	COPA CARGOS TORNILLO Ø 60 48	1
4863	COPA CARGOS TORNILLO Ø 62 48	1
4864	INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 T39	1
4865	INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 T44	1
4866	INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 T48	1
4867	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 44	1
4868	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 46	1
4869	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 48	1
4870	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 50	1
4871	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 52	1
4872	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 54	1
4873	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 56	1
4874	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 58	1
4875	CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO CORTO -3.5	1
4876	CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO LARGO + 3.5	1
4877	CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO ESTANDAR	1
4878	CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO EXTRA +7.0	1
4879	COPA INTEGRA RECONSTRUCCIÓN HAP T50	1
4880	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT54	1
4881	COPA INTEGRA RECONSTRUCCIÓN HAPT58	1
4882	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT62	1
4883	COPA INTEGRA T50	1
4884	COPA INTEGRA T54	1
4885	COPA INTEGRA T58	1
4886	COPA INTEGRA T62	1
4887	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO Ø 11 L160	1
4888	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO Ø 13 L160	1
4889	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO Ø 13 L200	1
4890	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 11/140	1
4891	VASTAGOMODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 11 L160	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4892	VASTAGOMODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 11 L200	1
4893	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 11/240	1
4894	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13/140	1
4895	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13 L160	1
4896	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13 L200	1
4897	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13/240	1
4898	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15/140	1
4899	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L160	1
4900	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L200	1
4901	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L240	1
4902	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17/140	1
4903	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L160	1
4904	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L200	1
4905	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L240	1
4906	INSERTO INTEGRA T50 N42	1
4907	INSERTO INTEGRA T54 N46	1
4908	INSERTO INTEGRA T58 N50	1
4909	INSERTO INTEGRA T62 N54	1
4910	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 30	1
4911	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 40	1
4912	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 60	1
4913	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 80	1
4914	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 100	1
4915	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 120	1
4916	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 (T50 INTEGRA - T42 QUATTRO)	1
4917	PLACA INTEGRA L250	1
4918	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22.2 -2	1
4919	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 -3.5	1
4920	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22.2 +3	1
4921	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 +3.5	1
4922	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22.2 0	1
4923	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 0	1
4924	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 +7	1
4925	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L28	1
4926	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L30	1
4927	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L32	1
4928	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L34	1
4929	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L36	1
4930	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L38	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4931	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L40	1
4932	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L45	1
4933	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L50	1
4934	TORNILLO BLOQUEO L30	1
4935	TORNILLO BLOQUEO L35	1
4936	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L20	1
4937	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L25	1
4938	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L30	1
4939	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L35	1
4940	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L40	1
4941	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L45	1
4942	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L50	1
4943	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L55	1
4944	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L60	1
4945	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T48	1
4946	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T50	1
4947	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T52	1
4948	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T54	1
4949	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T56	1
4950	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T60	1
4951	COPA ACETABULAR MBA MULTI-HOLE HAP Ø 42 MM	1
4952	COPA ACETABULAR MBA MULTI-HOLE HAP Ø 44 MM	1
4953	INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 44 MM	1
4954	INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 42 MM	1
4955	COPA QUATTRO CEMENTADA T44 PNP	1
4956	COPA QUATTRO CEMENTADA T46 PNP	1
4957	COPA QUATTRO CEMENTADA T48 PNP	1
4958	COPA QUATTRO CEMENTADA T50 PNP	1
4959	COPA QUATTRO CEMENTADA T52 PNP	1
4960	COPA QUATTRO CEMENTADA T54 PNP	1
4961	COPA QUATTRO CEMENTADA T56 PNP	1
4962	COPA QUATTRO CEMENTADA T58 PNP	1
4963	COPA QUATTRO CEMENTADA T60 PNP	1
4964	COPA QUATTRO VPS HAP T44 PNP	1
4965	COPA QUATTRO VPS HAP T46 PNP	1
4966	COPA QUATTRO VPS HAP T48 PNP	1
4967	COPA QUATTRO VPS HAP T50 PNP	1
4968	COPA QUATTRO VPS HAP T52 PNP	1
4969	COPA QUATTRO VPS HAP T54 PNP	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4970	COPA QUATTRO VPS HAP T56 PNP	1
4971	COPA QUATTRO VPS HAP T58 PNP	1
4972	COPA QUATTRO VPS HAP T60 PNP	1
4973	COPA QUATTRO VPS HAP T62 PNP	1
4974	COPA QUATTRO PF HAP T44 PNP	1
4975	COPA QUATTRO PF HAP T46 PNP	1
4976	COPA QUATTRO PF HAP T48 PNP	1
4977	COPA QUATTRO PF HAP T50 PNP	1
4978	COPA QUATTRO PF HAP T52 PNP	1
4979	COPA QUATTRO PF HAP T54 PNP	1
4980	COPA QUATTRO PF HAP T56 PNP	1
4981	COPA QUATTRO PF HAP T58 PNP	1
4982	COPA QUATTRO PF HAP T60 PNP	1
4983	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 44	1
4984	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 46	1
4985	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 48	1
4986	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 50	1
4987	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 52	1
4988	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 54	1
4989	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 56	1
4990	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 58	1
4991	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 60	1
4992	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T48	1
4993	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T50 (T58 INTEGRA - T50 QUATTRO)	1
4994	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T52	1
4995	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T54 (T62 INTEGRA - T54 QUATTRO)	1
4996	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T56	1
4997	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T58	1
4998	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T60	1
4999	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T44	1
5000	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T46 (T54 INTEGRA - T46 QUATTRO)	1
5001	NUCLEO T44-CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C	1
5002	NUCLEO T46-CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C	1
5003	NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L	1
5004	NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L	1
5005	NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M	1
5006	NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M	1
5007	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 C	1
5008	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 C	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5009	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 C	1
5010	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 C	1
5011	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 C	1
5012	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 C	1
5013	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 C	1
5014	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 L	1
5015	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 L	1
5016	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 L	1
5017	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 L	1
5018	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 L	1
5019	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 L	1
5020	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 L	1
5021	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 M	1
5022	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 M	1
5023	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 M	1
5024	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 M	1
5025	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 M	1
5026	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 M	1
5027	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 M	1
5028	INSERTO CERAMICA CARGOS Ø 32 39G	1
5029	INSERTO CERAMICA CARGOS Ø 36 44G	1
5030	INSERTO CERAMICA CARGOS Ø 36 48G	1
5031	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T09	1
5032	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T10	1
5033	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T11	1
5034	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T12	1
5035	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T13	1
5036	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T14	1
5037	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T15	1
5038	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T16	1
5039	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 200	1
5040	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 250	1
5041	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 200	1
5042	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 250	1
5043	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 16X200	1
5044	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X200	1
5045	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X250	1
5046	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L20	1
5047	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L25	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5048	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L30	1
5049	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L35	1
5050	ANILLO MARC.K DERECHO T3	1
5051	ANILLO MARC.K DERECHO T4	1
5052	ANILLO MARC.K DERECHO T5	1
5053	ANILLO MARC.K DERECHO T6	1
5054	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T3	1
5055	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T4	1
5056	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T5	1
5057	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T6	1
5058	TORNILLO CORTICAL L20	1
5059	TORNILLO CORTICAL L35	1
5060	TORNILLO CORTICAL L45	1
5061	TORNILLO CORTICAL L55	1
5062	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L30	1
5063	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L40	1
5064	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L50	1
5065	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L60	1
5066	TORNILLO CORTICAL L65	1
5067	TORNILLO CORTICAL L70	1
5068	TORNILLO CORTICAL L75	1
5069	TORNILLO CORTICAL L80	1
5070	TORNILLO CORTICAL L85	1
5071	COPA BIPOLAR UHL Ø 22.2 T40	1
5072	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T42	1
5073	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T44	1
5074	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T46	1
5075	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T48	1
5076	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T50	1
5077	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T52	1
5078	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T54	1
5079	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T56	1
5080	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T58	1
5081	COPA BIPOLAR UHL Ø 28 T60	1
5082	VASTAGO METACARPIANO MAIA T10	1
5083	VASTAGO MAIA T7S	1
5084	VASTAGO MAIA T8S	1
5085	VASTAGO MAIA T9S	1
5086	TABLILLA MAIA POST-OP	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

5087	CUELLO MAIA CON OFFSET M	1
5088	CUELLO MAIA CON OFFSET L	1
5089	CUELLO MAIA CON OFFSET XL	1
5090	COPA TRAPEZOIDAL MAIA STANDARD ø 9	1
5091	COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 9	1
5092	COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 10	1
5093	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T1	1
5094	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T1	1
5095	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T2	1
5096	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T2	1
5097	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T3	1
5098	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T3	1
5099	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T1	1
5100	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T2	1
5101	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T3	1
5102	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L075	1
5103	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L105	1
5104	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L125	1
5105	ROTULA ROTAX CEMENTADA T1	1
5106	ROTULA ROTAX CEMENTADA T2	1
5107	ROTULA ROTAX CEMENTADA T3	1
5108	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H05	1
5109	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H10	1
5110	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H05	1
5111	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H10	1
5112	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H05	1
5113	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H10	1
5114	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5115	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5116	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5117	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5118	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5119	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5120	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5121	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5122	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5123	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5124	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5125	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5126	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5127	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5128	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5129	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5130	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5131	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5132	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5133	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5134	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5135	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5136	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5137	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5138	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5139	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5140	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5141	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5142	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5143	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5144	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5145	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5146	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5147	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5148	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5149	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5150	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5151	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5152	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5153	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5154	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5155	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5156	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5157	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5158	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5159	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5160	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5161	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5162	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5163	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5164	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5165	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5166	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5167	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5168	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5169	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5170	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5171	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5172	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5173	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5174	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5175	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5176	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5177	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5178	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5179	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5180	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5181	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5182	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5183	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5184	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5185	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5186	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5187	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5188	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5189	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5190	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5191	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5192	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5193	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5194	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5195	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5196	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5197	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5198	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5199	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5200	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5201	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5202	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H9	1
5203	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H10	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) ~ 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5204	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H11	1
5205	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H13	1
5206	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H15	1
5207	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H17	1
5208	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H9	1
5209	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H10	1
5210	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H11	1
5211	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H13	1
5212	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H15	1
5213	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H17	1
5214	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H9	1
5215	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H10	1
5216	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H11	1
5217	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H13	1
5218	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H15	1
5219	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H17	1
5220	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H9	1
5221	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H10	1
5222	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H11	1
5223	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H13	1
5224	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H15	1
5225	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H17	1
5226	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H9	1
5227	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H10	1
5228	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H11	1
5229	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H13	1
5230	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H15	1
5231	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H17	1
5232	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H9	1
5233	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H10	1
5234	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H11	1
5235	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H13	1
5236	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H15	1
5237	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H17	1
5238	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H9	1
5239	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H10	1
5240	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H11	1
5241	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H13	1
5242	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H15	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

5243	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H17	1
5244	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H9	1
5245	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H10	1
5246	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H11	1
5247	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H13	1
5248	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H15	1
5249	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H17	1
5250	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H9	1
5251	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H10	1
5252	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H11	1
5253	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H13	1
5254	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H15	1
5255	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H17	1
5256	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H9	1
5257	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H10	1
5258	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H11	1
5259	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H13	1
5260	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H15	1
5261	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H17	1
5262	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H9	1
5263	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H10	1
5264	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H11	1
5265	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H13	1
5266	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H15	1
5267	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H17	1
5268	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 30MM	1
5269	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 50MM	1
5270	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 70MM	1
5271	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 30MM	1
5272	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 50MM	1
5273	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 70MM	1
5274	PATELA CEMENTADA KNEO 27 MM	1
5275	PATELA CEMENTADA KNEO 30 MM	1
5276	PATELA CEMENTADA KNEO 33 MM	1
5277	PATELA CEMENTADA KNEO 36 MM	1
5278	PATELA CEMENTADA KNEO 39 MM	1
5279	KIT DE 5 CANULAS SYRFIX	1
5280	KIT PARA CEMENTADO SYRFIX	1
5281	KIT VISIOFIX	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5282	KIT VISIOFIX 2 DERECHA	1
5283	KIT VISIOFIX 2 IZQUIERDA	1
5284	KIT VISIOFIX 3 DERECHA	1
5285	KIT VISIOFIX 3 IZQUIERDA	1
5286	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm -132°	1
5287	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm- 132°	1
5288	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm- 132°	1
5289	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm -132°	1
5290	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm -140°	1
5291	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm- 140°	1
5292	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm- 140°	1
5293	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm- 140°	1
5294	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm- 132°	1
5295	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm -132°	1
5296	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm- 132°	1
5297	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm- 132°	1
5298	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm- 140°	1
5299	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm -140°	1
5300	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm- 140°	1
5301	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm- 140°	1
5302	Vastago Humeral Corto Ø7mm-132°/NoCem.	1
5303	Vastago Humeral Corto Ø8.5mm-132°/NoCem.	1
5304	Vastago Humeral Corto Ø10mm-132°/NoCem.	1
5305	Vastago Humeral Corto Ø11.5mm-132°/NoCem.	1
5306	Vastago Humeral Corto Ø13mm-132°/NoCem.	1
5307	Vastago Humeral Corto Ø7mm-140°/NoCem.	1
5308	Vastago Humeral Corto Ø8.5mm-140°/NoCem.	1
5309	Vastago Humeral Corto Ø10mm-140°/NoCem.	1
5310	Vastago Humeral Corto Ø11.5mm-140°/NoCem.	1
5311	Vastago Humeral Corto Ø13mm-140°/NoCem.	1
5312	Cabeza humeral excéntrica Ø40H13mm	1
5313	Cabeza humeral excéntrica Ø43H15mm	1
5314	Cabeza humeral excéntrica Ø46H17mm	1
5315	Cabeza humeral excéntrica Ø49H18mm	1
5316	Cabeza humeral excéntrica Ø49H20mm	1
5317	GlenoidePolyØ30	1
5318	GlenoidePolyØ33	1
5319	GlenoidePolyØ36	1
5320	GlenoidePolyØ36R34	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5321	Copa humeral centrada 8°	1
5322	Copa humeral centrada 0°	1
5323	Copa humeral excéntrica 0°	1
5324	Copa humeral excéntrica 10	1
5325	Inserto estandar Ø38mm/+6	1
5326	Inserto estandar Ø38mm/+9	1
5327	Inserto estandar Ø38mm/+12	1
5328	Inserto retentivo Ø38mm/+9	1
5329	Inserto estandar Ø42mm/+6	1
5330	Inserto estandar Ø42mm/+9	1
5331	Inserto estandar Ø42mm/+12	1
5332	Inserto retentivo Ø42mm/+9	1
5333	Glenosfera Ø38 parabase 28mm	1
5334	Glenosfera Ø42 parabase 28mm	1
5335	Glenosfera Ø38 parabase 25mm	1
5336	Glenosfera Canulada Ø38 parabase 28mm	1
5337	Glenosfera canulada Ø42 parabase 28mm	1
5338	Glenosfera canulada Ø38 parabase 25mm	1
5339	Base glenoide Ø28 helicoidal	1
5340	Base glenoide Ø28 helicoidal universal	1
5341	Base glenoide Ø28 vástago estándar	1
5342	Base glenoide reducida Ø25- vástago estándar	1
5343	Base glenoide Ø28 vástago largo	1
5344	Base glenoide reducida Ø25- vástago largo	1
5345	Tornillo Ø5L15mm	1
5346	Tornillo Ø5L20mm	1
5347	Tornillo Ø5L25mm	1
5348	Tornillo Ø5L30mm	1
5349	Tornillo Ø5L35mm	1
5350	Tornillo Ø5L40mm	1
5351	Tornillo Ø5L45mm	1
5352	Base humeral Ø21/L22mm	1
5353	Base humeral Ø21/L24mm	1
5354	Cabeza humeral centrada Ø40H14mm	1
5355	Cabeza humeral centrada Ø43H15mm	1
5356	Cabeza humeral centrada Ø46H17mm	1
5357	Cabeza humeral centrada Ø49H18mm	1
5358	Cabeza humeral centrada Ø49H20mm	1
5359	Vástago humeral trauma Ø8.5mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

5360	Vastago humeral trauma Ø10mm	1
5361	Vastago humeral trauma Ø11.5mm	1
5362	Tornillo bloqueo Ø4mmL20mm	1
5363	Tornillo bloqueo Ø4mmL22mm	1
5364	Tornillo bloqueo Ø4mmL24mm	1
5365	Tornillo bloqueo Ø4mmL26mm	1
5366	Tornillo bloqueo Ø4mmL28mm	1
5367	Tornillo bloqueo Ø4mmL30mm	1
5368	Tornillo bloqueo Ø4mmL32mm	1
5369	Tornillo bloqueo Ø4mmL34mm	1
5370	Tornillo bloqueo Ø4mmL36mm	1
5371	Tornillo bloqueo Ø4mmL38mm	1
5372	Tornillo bloqueo Ø4mmL42mm	1
5373	Tornillo bloqueo Ø4mmL46mm	1
5374	Tornillo bloqueo Ø4mmL50mm	1
5375	Tapón obturador cónico (x6)	1
5376	Clavo humeral Ø7mm-L135mm	1
5377	Clavo humeral Ø8mm-L140mm	1
5378	Clavo humeral Ø9mm-L145mm	1
5379	Clavo humeral Ø7mm-L220mm	1
5380	Clavo humeral Ø8mm-L225mm	1
5381	Clavo humeral Ø9mm-L230mm	1
5382	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA BAJA VISCOSIDAD	1
5383	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA VISCOSIDAD STD	1
5384	CAMPO QUIRURGICO EN.U. PLASTICO 152CM X 213CM	1
5385	CAMPO YODADO 67X45CM	1
5386	SUPER SUTURA.BLANCA # 2.CON AGUJA	1
5387	SUPER SUTURA.BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1
5388	SUPER SUTURA.BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	1
5389	PIN KIRSCHNER 2.0 x1.50	1
5390	HOJA DE SIERRA	1
5391	HOJA DE SIERRA ANCHA 110MMX22MM	1
5392	HOJA DE SIERRA ANCHA PEQUEA	1
5393	HOJA DE SIERRA ANGOSTA 90MMX14MM	1
5394	HOJA DE SIERRA ANCHA 900MMX19MM	1

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**CONTRATO DE SUMINISTRO.****7. PLAZO****"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"**Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

El contrato tendrá un plazo de **DOS (02) MESES y/o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contado a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca ESE, Ubicado en Calle 15 No. 16 – 17 de la ciudad de Arauca.

9. VALOR DEL CONTRATO

El valor correspondiente para la presente contratación es la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$461.870.192.00) M/CTE.**

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

La E. S. E. para el cumplimiento del presente proceso afectarán los rubros presupuestales relacionados a continuación, de acuerdo con el CDP No. 281 de 22 de abril de 2026 para desarrollo de esta contratación en los tiempos y valores establecidos.

En Los Rubros Presupuestales

RUBRO		CONCEPTO	VALOR
2.4.5.01.04.014815001	01	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$461.870.192,00

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario no será hábil.

11. FORMA DE PAGO:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así:

- Hasta un ochenta por ciento (**80%**) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formulados por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión y satisfacción del por la supervisión, previa presentación de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de estampillas, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la Oficina de Gestión y Garantía de la Calidad del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado nacional y saber quiénes han participado como oferentes y contratistas en procesos de contratación con Entidades Estatales, en relación con el objeto del estudio previo, se consultó la página del SECOP información que permitiera conocer los requisitos habilitantes, valor de contratos, oferentes, modalidades de selección, objeto, entre otros; teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. Para efectos realizó verificación de adquisiciones en otras entidades, tomando como base de información los últimos tres (3) años

z	CONTRATANTE	PROCESO / OBJETO	PROCESO / CONTRATO Nro.	CONTRATISTA	VALOR
2022	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.	20221222-001	MEDIQSALUD S.A.S R/L. LINA MARCELA BERNAL	\$ 90.000.000
2023	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	HLCP-098-2025	DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPEDICOS S.A.S	\$50.000.000
2024	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ-SANTANDER	137 DE 2024	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S- NATALIA ELVIRA FANDIÑO	\$ 40.000.000
2025	E.S.E. HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	No. HLCP-098-2025	DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPEDICOS S.A.S	\$ 50.000.000

Análisis del Sector Económico

Con el propósito de establecer un valor estimado de contratación ajustado a las condiciones actuales del mercado, la entidad llevó a cabo una verificación de los precios de los bienes a adquirir, en el marco del proceso contractual cuyo objeto corresponde al "Suministro de material de osteosíntesis para el tratamiento de las especialidades de ortopedia, traumatología, neurocirugía y maxilofacial del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E."

En este sentido, se solicitó la cotización a tres proveedores del sector, con el fin de contar con una base comparativa que permita determinar la razonabilidad de los valores ofertados, identificar condiciones comerciales y evaluar las tendencias del mercado. Este ejercicio se realizó teniendo en cuenta la pluralidad de ítems requeridos y la especialización técnica de los productos.

Dado el volumen y variedad de los ítems incluidos, y con el fin de mantener la claridad y organización del presente documento, el estudio de mercado y las respectivas cotizaciones se anexan como documento complementario al estudio previo, para efectos de consulta, análisis detallado y soporte de la determinación del valor estimado (ver anexo).

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anteriores el proveedor debe garantizar los siguientes aspectos:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- b) El veinte por ciento (**20%**) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión. En todo caso los pagos se encuentran sujetos de acuerdo a la liquidez financiera de la entidad.

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6, establece que, en materia contractual, las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen por el derecho privado. No obstante, estas entidades, de manera discrecional, pueden incluir cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Asimismo, deben aplicar los principios generales de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.

Adicionalmente, las E.S.E. están sujetas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución N° 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten es estatuto de contratación que rige su actividad contractual. En el capítulo VIII del Estatuto de Contratación bajo el procedimiento de **Invitación Pública**, contemplado en el artículo 39.3 y 39.3.1 **Contratación de mínima cuantía**.

"(...) Artículo 39.3 Contratacion De Minima Cuantía, contratos cuyo valor sean superiores a sesenta (60) SMLMV no superen los trescientos (300) SMLMV.

Artículo 39.3.1 Procedimiento de selección de mínima cuantía, El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., debe invitar de forma expresa y pública a presentar ofertas definiendo las condiones contractuales y factores de evaluación de las ofertas. La invitación que deberá ser, publicada en la pagina web de la ESE, com mínimo DOS días hábiles en el cual contendrá... (...)"

ANÁLISIS DEL SECTOR.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.61 del Decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de estudios de sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el Hospital San Vicente de Arauca elabora el presente **ANÁLISIS DE SECTOR** como parte del proceso de contratación. Durante la etapa de planeación, la Entidad deberá realizar un análisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del proceso de contratación, considerando las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión de riesgos. Este análisis debe ser debidamente documentado y quedar consignado en los documentos que conforman el proceso de contratación.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

Dentro del estudio del sector, el Hospital San Vicente de Arauca ha realizado un análisis exhaustivo de los diversos procesos contractuales relacionados con el objeto contractual que se busca llevar a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad previamente identificada.

Así las cosas, se realizó una verificación de demanda de adquisiciones previas realizadas por parte del a entidad, tomando como base la información de los últimos cinco (5) años.

AÑO	CONTRATANTE	PROCESO / OBJETO	PROCESO / CONTRATO Nro.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR
-----	-------------	------------------	-------------------------	------------------------	-------

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

2021	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ALTA ROTACION PARA REALIZAR DE MANERA OPORTUNA INTERVENCION QUIRURGICAS Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL AREA QUIRURGICA Y TRAMATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE	SU-020-2021	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$50.000.000
2022	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-012-2022	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$100.000.000
2022	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-017-2022	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$150.000.000
2023	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-029-2023	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$150.000.000
2024	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SU-026-2024	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$300.000.000
2025	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SU.021-2025	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$400.000.000
2025	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPIEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SU.037-2025	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$350.000.000

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) ~ 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

• **REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA**

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o en su defecto por encontrarse en trámite de renovación adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA. (Decreto 677 de 1995 Artículo 17 y 18 Ministerio de Salud y de la Protección Social).

• **FECHA DE VENCIMIENTO**

La fecha de vencimiento del material suministrado no podrá ser menor de 2 años y al momento de la entrega no podrá ser su vida útil menos del 75%.

• **EMPAQUE**

El proveedor al momento de entregar el material de osteosíntesis debe corresponder a la presentación brindado en la oferta del producto.

El material que por expiración, por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución será devuelto.

11. GARANTIAS EXIGIDAS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de contratación y se adopta el Manual de contratación, el cual en su artículo 48 establece que el contratista deberá constituir a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes garantías: **Garantía De Seriedad De La Oferta:** La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmada junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la oferta. La póliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo. Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza: • Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el período de validez de la misma. • Que firmará el contrato en caso de ser adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación. • Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador en el proceso de la modalidad de selección deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT 800.218.979-4 la garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente establecida, que tenga los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

a) **Garantía de Cumplimiento:** El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato.

b) **Garantía de Calidad de los bienes:** la cual deberá constituirse como el veinte (20%) del valor del contrato y cuya duración del contrato a un (1) año o mas.

12. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

- Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla, estudio de necesidad.
- Cumplir con el CCAA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el invima **Decreto 4725 del 21 dic 2005**, remisión de entrega y manual de uso.
- Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.
- Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico que será suministrado.
- El ingreso de todo material de osteosíntesis se debe realizar por el Almacén de la ESE y bajo la responsabilidad del titular de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de las ordenes médicas.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- i) La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte de la ESE, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica.
- j) Los materiales de osteosíntesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; Características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.
- k) Los materiales de osteosíntesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc)
- m) El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización relacionados en el pedido. (ALMACEN del ESE) y relacionados respectivamente en la remisión.
- n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica. EN CASO QUE SEA SOLICITADO
- o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
- p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de osteosíntesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
- q) El Instrumental y material de osteosíntesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
- r) En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiarán según la necesidad del hospital.

Es obligación del contratista, contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. a cumplir con las siguientes actividades:

- a) Entregar el objeto de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas y solicitadas por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en cuanto a calidad, garantía y precio.
- b) Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
- c) Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo
- d) Atender las sugerencias presentadas por el supervisor.
- e) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
- f) Informar sobre el desarrollo del contrato.
- g) Garantizar la calidad de los insumos solicitados.
- h) Cumplir dentro del término establecido por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

- i) Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.
- j) Informar sobre los productos en desabastecimiento y soportarlos con cartas o documentos de los laboratorios que así lo indiquen.
- k) En caso de encontrarse un producto en desabastecimiento, se debe ofrecer una alternativa que sea indicada para el mismo uso.
- l) Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
- m) Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. o delegar un apoderado para la firma y legalización del mismo.
- n) Constituir y entregar la Garantía Única.
- o) Cancelar y entregar soporte de pago de la estampilla pro adulto mayor.
- p) Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerequisite para la realización del último pago, por consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.
- q) Comunicar al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Si se llegare a presentar alguna anomalía que impidiera la ejecución normal del presente contrato, el contratista deberá informar a la mayor brevedad posible a quien ejerce el control de ejecución del mismo, para que se surta la suspensión.
- r) Las demás análogas que se requieran y que estén acorde a la naturaleza del contrato.

12.2. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

- a. Pagar el Precio acordado de acuerdo a la forma de pago.
- b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
- c. Adelantar revisión periódica de la prestación del servicio, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
- d. Exigir que la calidad el servicio adquirido por el Hospital se ajusten a los requisitos mínimos previstos en la norma técnica obligatoria.
- e. Las demás estipuladas.

12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar la propuesta en concordancia con los parámetros y términos establecidos, el escrito de respuesta deberá ser enviado a la oficina de contratación ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina, área de correspondencia o al correo juridica@hospitalsanvicente.gov.co y de manera de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA de la siguiente manera:

- Sobre cerrado y sellado
- Tabla de contenido
- Separar por capítulo

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- Carpeta cuatro aletas

13. REQUISITOS GENERALES:

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

La presente convocatoria de mínima cuantía se adelanta conforme al Estatuto Contractual del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., el cual tiene su fundamento en la Resolución No. 5185 de 2013, modificada por la Resolución No. 1440 del 14 de agosto de 2024.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorías)

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales, o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad.

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Deberá estar expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

- Fotocopia Legible de la cedula de Ciudadanía
- Certificado de Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales – contraloría-) su expedición no deberá ser superior a 30 días.
- Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los Integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al Presente proceso de Selección
- Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- A. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) mes anterior a la fecha cierre del proceso de selección.
- B. Las personas naturales empleadores deberán acreditar a través del pago de los aportes a la Seguridad Social Integral; esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y pensiones únicamente como cotizante independiente, adicionalmente si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales de ellos, en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.
- C. Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales cada una de sus integrantes deberá aportar la certificación aquí exigida.
- D. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar deberán acreditar a través de los certificados de afiliación a salud y pensión o el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral.
- ✓ Certificado de Antecedentes Fiscales.
- ✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- ✓ Certificado de Antecedentes Judiciales.
- ✓ Verificación Registro Nacional de Medidas Correctivas
- ✓ Declaración Sobre Inhabilidades O Incompatibilidades
- ✓ Documento de Constitución Del Proponente Plural
- ✓ Certificado de Delitos Sexuales

Experiencia: Se exigirán máximo (01) contratos terminados a satisfacción, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. al momento de la terminación del mismo, cuyo objeto o alcance este relacionado con el suministro de material de ostesosíntesis.

14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente. La

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta , con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expirarán por falta de pago o por revocatoria unilateral.

15. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

En el presente estudio la entidad debe analizar los diferentes riesgos que son previsibles en las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso contractual.

Se analizarán los riesgos previsibles en las siguientes etapas

- PLANEACION
- SELECCIÓN
- CONTRATACION
- EJECUCION:

Una vez evaluados los riesgos identificados, la entidad establecerá el impacto de los mismos frente al desarrollo del presente contrato y la posibilidad de ocurrencia de los mismos, esta evaluación asignara los riesgos y su forma de mitigarlos.

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera

- 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)
- 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
- 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
- 4 probable (probablemente va a ocurrir)
- 5 casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

RIESGO	PROBABILIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	QUIEN DEBE CONTROLARLO	FORMA DE MITIGARLO
La modalidad de contratación es adecuada para el	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

bien servicio u obra necesitado.				
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	IMPROBABLE	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La oferta presentada debe ajustarse a los precios del mercado y las necesidades de la entidad contratante
Riesgo de que no se firme el contrato.	RARO	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La entidad cuenta con las facultades legales para dar aplicabilidad ante la ausencia de la firma del contrato.
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	RARO	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	La entidad debe contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes con el fin de evitar suspensiones que se asignen a terceros.
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato, es posible que existan incrementos en los precios de los insumos y desabastecimiento, los mismos deben ser informados de manera inmediata a la entidad.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato de llegarse a presentar una variación en

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

reglamentarios que
afecten la ecuación
económica del
contrato.

los precios que afecten de
manera grave la ejecución
del contrato la entidad
deberá evaluar la realidad
de la posible variación.

16. CONVOCATORIA A VEEDURIAS:


Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratación de la E.S.E, con el propósito de
qué se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 270 de la Constitución política, la ley 850 de
2003.


17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del presente contrato será ejercida por quien designe el director del **HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Dado en Arauca, 27 de abril de 2026.

Cordialmente,


EDITH YERLINE BARRAGAN CARDENAS
Subdirectora Científica
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.


MARINELLA LONDOÑO NIEVES
Profesional Universitario Área de Salud Instrumentador Quirúrgico
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

Proyecto: Fabian Orlando Páez Contreras - Profesional Apoyo- Jurídica HSVA

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia